

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月24日

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|
| リコール届出番号 | 外-2837 | リコール開始日 | 平成31年4月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎 | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html | |
| 不具合の部位(部品名) | 前照灯 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因 | すれ違い用前照灯において、車両組立ラインのヘッドライトテストの保守管理が不適切なため、前照灯の光軸調整が適切に行われていないものがある。そのため、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、すれ違い用前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は、光軸調整を行う。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | ドイツ本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2837のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|-------------|--------|--|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | DBA-205040C | 「C180」 | WDD2050402R380266～WDD2050402R411535 平成30年3月14日～平成30年7月17日 | 577 | 右ハンドル |
| | (計1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成30年3月14日～平成30年7月17日 | (計577台) | |

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。