

第3回共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会 議事次第

令和元年6月5日(水) 10:00~12:00
中央合同庁舎3号館 11階特別会議室

1 開会

2 挨拶

3 議事

- (1) レオパレス21事案に係る外部調査委員会による原因究明報告及びレオパレス21による再発防止策について
- (2) 大手賃貸共同住宅事業者の品質管理の実態調査結果及び本検討会による再発防止策の方向性について
- (3) 大和ハウス工業事案に係る外部調査委員会による原因究明報告について
- (4) 型式部材製造者認証を受けた事業者の実態調査及び本検討会における再発防止策の方向性について
- (5) 今後の検討の方向性及びスケジュールについて
- (6) その他

4 閉会

配付資料

資料1	共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会設置規約
資料2-1	レオパレス21外部調査委員会「施工不備問題に関する調査報告書(概要版)」
資料2-2	レオパレス21による「当社施工物件における界壁等の施工不備に関する原因及び再発防止策等について」
資料3-1	大和ハウス工業・型式不適合等(平成31年4月12日国土交通省プレスリリース)
資料3-2	大和ハウス工業・型式不適合等(平成31年4月12日大和ハウス工業プレスリリース)
資料3-3	大和ハウス工業・対象物件数の訂正(令和元年5月13日大和ハウス工業プレスリリース)
資料3-4	大和ハウス工業「外部調査委員会による調査の状況に関するお知らせ」
資料4	本検討会で実施した実態調査結果及び再発防止策(案)
資料5	今後の検討の方向性とスケジュール

参考資料1-1	レオパレス全棟調査等進捗状況
参考資料1-2	レオパレス21・再発防止策等(補足資料)
参考資料1-3	レオパレス21・再発防止策等を踏まえた国土交通省からの追加指示(令和元年5月29日)
参考資料2-1	レオパレス21・共同住宅の耐火構造仕様への不適合(令和元年5月29日国土交通省プレスリリース)
参考資料2-2	レオパレス21・共同住宅の耐火構造仕様への不適合に対する国土交通省からの追加指示
参考資料3	大和ハウス工業外部調査委員会「外部調査委員会による調査の状況について」