

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月20日

リコール届出番号	4519	リコール開始日	令和元年6月21日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	制動装置（電動パーキングブレーキアクチュエータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パーキングブレーキにおいて、電動パーキングブレーキアクチュエータ内部ギヤ潤滑用のグリス塗布量及び当該グリス溜まり部容積の設定が不適切なため、登坂路での走行や停車を繰り返すと、溜まり部に溜まったグリスのオイル成分がモータ内部に侵入し、モータ内の摩耗粉と混ざり、導電性の異物が生成されることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、異物がモータターミナルに付着し、モータ回路が短絡して、警告灯が点灯するとともに駐車ブレーキが作動しなくなる、または、解除できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、左右電動パーキングブレーキアクチュエータを対策品と交換する。			
不具合件数	50件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4519のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JF1	「N-BOX SLASH」	JF1-7000020～JF1-7014316 平成26年12月8日～平成27年12月2日	14,296	
			JF1-7100003～JF1-7103331 平成27年12月9日～平成28年9月1日	3,329	
			JF1-7200002～JF1-7204786 平成28年9月8日～平成29年12月14日	4,785	
			JF1-7300002～JF1-7303445 平成29年12月28日～平成30年12月13日	3,444	
			JF1-9000019～JF1-9006328 平成26年12月10日～平成27年12月1日	6,309	
			JF1-9100003～JF1-9101496 平成27年12月9日～平成28年8月31日	1,494	
			JF1-9200002～JF1-9202051 平成28年9月8日～平成29年12月14日	2,050	
			JF1-9300001～JF1-9301232 平成29年12月28日～平成30年12月14日	1,232	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-JF2	「N-BOX SLASH」	JF2-7000006～JF2-7002563 平成26年12月9日～平成27年11月30日	2,558	
			JF2-7100001～JF2-7100518 平成27年12月10日～平成28年9月1日	518	
			JF2-7200002～JF2-7200654 平成28年9月10日～平成29年12月14日	653	
			JF2-7300001～JF2-7300538 平成29年12月28日～平成30年12月13日	538	
			JF2-9000013～JF2-9001271 平成26年12月12日～平成27年11月30日	1,259	
			JF2-9100001～JF2-9100303 平成27年12月9日～平成28年9月1日	303	
			JF2-9200002～JF2-9200394 平成28年9月8日～平成29年12月13日	393	
			JF2-9300003～JF2-9300260 平成29年12月28日～平成30年12月14日	258	
(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月8日～平成30年12月14日	(計43,419台)		