

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月26日

リコール届出番号	4522	リコール開始日	令和元年6月27日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-DCコンバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電圧変換装置（DC-DCコンバータ）において、生産設備の管理が不適切なため、制御基板の半田付けが不十分なものがある。そのため、使用過程における冷熱の繰り返しで半田が剥離して、補機バッテリーへの充電ができなくなることで警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、DC-DCコンバータの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	256件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4522のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-NHP10 DAA-NHP10H	「アクア」	NHP10-2590956～NHP10-2596063 平成30年8月10日～平成30年10月31日	21	
			NHP10-6712421～NHP10-6791525 平成30年2月6日～平成30年10月12日	11,727	
	DAA-NKE165	「カローラアクシオ」	NKE165-7177292～NKE165-7196264 平成30年2月6日～平成30年9月7日	773	
	DAA-NKE165G	「カローラフィールダー」	NKE165-7177290～NKE165-7201639 平成30年2月6日～平成30年11月15日	2,345	
	DAA-NHP170G 6AA-NHP170G	「シエンタ」	NHP170-7119047～NHP170-7140167 平成30年2月6日～平成30年9月17日	2,497	
	DAA-NHP130	「ヴェイツ」	NHP130-2032487～NHP130-2042713 平成30年2月6日～平成30年9月15日	1,560	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
	DAA-NTP10	「JPN TAXI」	NTP10-0005120～NTP10-0010356 平成30年2月6日～平成30年10月18日	695	
	(計8型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月6日～平成30年11月15日	(計19,618台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。