

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月17日

リコール届出番号	4536	リコール開始日	令和元年7月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	車体（クォータウィンドウガラス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席ドア後部に取付けているクォータウィンドウガラスのモールディングにおいて、成形条件が不適切なため、ガラスとの密着性が不十分なものがある。そのため、走行時の風圧等により接着が剥がれて異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、モールディングが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クォータウィンドウガラスを良品のモールディングを取付けたものに交換する。		
不具合件数	91件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4536のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-AZSH20	「クラウン」	AZSH20-1000003～AZSH20-1009998 平成30年5月16日～平成30年8月10日	6,120	RS仕様車
	6AA-AZSH21		AZSH21-1000003～AZSH21-1001826 平成30年5月16日～平成30年8月10日	940	
	6AA-GWS224		GWS224-1000001～GWS224-1002885 平成30年5月16日～平成30年8月10日	1,744	
	3BA-ARS220		ARS220-1000001～ARS220-1001338 平成30年5月16日～平成30年8月10日	884	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年5月16日～平成30年8月10日	(計9,688台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。