

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月31日

リコール届出番号	外-2891	リコール開始日	令和元年8月1日
届出者の氏名又は名称	FCA ジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：イタリア共和国 製作者名：FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-404-053 ホームページ： <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト(シートベルトプリテンショナー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントシートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナーの製造が不適切なため、ガス発生装置が正しく組み付けられていないものがある。そのため、衝突時にプリテンショナーが作動した際、ガス発生装置の容器が内張りを破って車室内に飛び出し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席及び助手席のシートベルトを良品と交換する。 なお、外 2577 未実施車両においては、運転者席側のみ交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2891 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アルファロメオ	ABA-955142	「MiTo」	ZAR9550000X055451～ZAR9550000X063287 平成28年11月24日～平成29年03月08日	176台	
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年11月24日～平成29年03月08日	(計176台)	

(備考)

本件は、平成29年12月21日付け届出番号「外2577」の改善措置に一部不備があり、修正して届出するものです。

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。