

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年 8 月 28 日

リコール届出番号	外-2905	リコール開始日	令和元年 8 月 28 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	灯火装置 (テールライト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右テールライトのボディへの取付ナットにおいて、製造時の洗浄処理が不十分なため、切削オイルが完全に除去されていないものがある。そのため、残留した当該オイルによりテールライト取付部が劣化し破損して、当該テールライトががたつくおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右テールライト取付ナットを良品に交換する。なお、左右テールライト取付部を点検し、不具合のあるものは良品に交換する。		
不具合件数	3 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2905 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-1R15	「BMW 118i」	WBA1R520105C83001 ~ WBA1R520405C83199 平成 30 年 10 月 5 日 ~ 平成 30 年 10 月 17 日	91	
			WBA1R520205L50587 ~ WBA1R520205L50878 平成 30 年 10 月 17 日 ~ 平成 30 年 11 月 8 日	114	
			WBA1R520107A99813 ~ WBA1R520607A99998 平成 30 年 10 月 6 日 ~ 平成 30 年 10 月 17 日	40	
			WBA1R520107B00054 ~ WBA1R520107B00149 平成 30 年 10 月 19 日 ~ 平成 30 年 10 月 29 日	23	
	LDA-1S20	「BMW 118d」	WBA1S520405L20494 ~ WBA1S520505L20956 平成 30 年 10 月 5 日 ~ 平成 30 年 11 月 5 日	211	
			WBA1S52020V847336 ~ WBA1S52030V847507 平成 30 年 10 月 5 日 ~ 平成 30 年 10 月 27 日	44	
	DBA-1S30	「BMW M140i」	WBA1S92030VD59751 ~ WBA1S92020VD60132 平成 30 年 10 月 5 日 ~ 平成 30 年 10 月 29 日	8	

DBA-2F20	「BMW 220i」	WBA2H52030VD47305 ~ WBA2H52000VD47360 平成 30 年 10 月 5 日 ~ 平成 30 年 11 月 7 日	15	
		WBA2M32010VD71389 ~ WBA2M32020VD71398 平成 30 年 10 月 9 日 ~ 平成 30 年 10 月 22 日	3	
		WBA2M320007D10524 平成 30 年 11 月 19 日	1	
DBA-2G30	「BMW M240i」	WBA2J52020VD73141 ~ WBA2J52080VD73158 平成 30 年 10 月 17 日 ~ 平成 30 年 10 月 23 日	4	
CBA-2U30	「BMW M2 Competition」	WBS2U72080VH27825 ~ WBS2U72070VH28464 平成 30 年 10 月 4 日 ~ 平成 30 年 11 月 6 日	107	
		WBS2U720507D03975 平成 30 年 11 月 10 日	1	
DBA-6S15	「BMW 218i Active Tourer」	WBA6S12060VF77545 ~ WBA6S12020VF77915 平成 30 年 10 月 8 日 ~ 平成 30 年 11 月 1 日	46	
		WBA6S120807D05440 平成 30 年 11 月 13 日	1	
LDA-2C20	「BMW 218d Active Tourer」	WBA6Z72070VD54705 ~ WBA6Z72030VD54765 平成 30 年 10 月 1 日 ~ 平成 30 年 11 月 3 日	40	
		WBA6Z12080VF79714 ~ WBA6Z12010VF79862 平成 30 年 10 月 4 日 ~ 平成 30 年 10 月 29 日	85	
		WBA6Z120707D02279 ~ WBA6Z120107D04397 平成 30 年 11 月 9 日 ~ 平成 30 年 11 月 12 日	2	
DBA-6V15	「BMW 218i Gran Tourer」	WBA6V72090EM83134 平成 30 年 10 月 29 日	1	
LDA-2E20	「BMW 218d GranTourer」	WBA7P12070EH83625 ~ WBA7P12080EH83682 平成 30 年 10 月 6 日 ~ 平成 30 年 10 月 30 日	29	
		WBA7P52070EH83969 ~ WBA7P52030EH84035 平成 30 年 10 月 8 日 ~ 平成 30 年 11 月 7 日	25	
DLA-2C15	「BMW 225xe ActiveTourer 」	WBA6Y320X0VG79764 ~ WBA6Y32030VG79783 平成 30 年 10 月 22 日 ~ 平成 30 年 10 月 22 日	4	
CBA-3C30	「BMW M3」	WBS8M920705L68132 平成 30 年 10 月 11 日	1	
DBA-8E15	「BMW 318i」	WBA8E32030A554434 平成 30 年 10 月 9 日	1	
		WBA8K12040A827099 ~ WBA8K12070A827209 平成 30 年 10 月 11 日 ~ 平成 30 年 11 月 19 日	62	
LDA-8C20	「BMW 320d」	WBA8C52020A929750 平成 30 年 10 月 10 日	1	
		WBA8H92040A691585 ~ WBA8H92050A691918 平成 30 年 10 月 11 日 ~ 平成 30 年 11 月 15 日	92	

DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A52020AG58732 ～ WBA8A52060AG58734 平成 30 年 10 月 9 日 ～ 平成 30 年 10 月 9 日	3	
		WBA8G320X0A828786 ～ WBA8G32010A828966 平成 30 年 10 月 11 日 ～ 平成 30 年 11 月 14 日	44	
		WBA8G52080K608133 ～ WBA8G52010K608166 平成 30 年 10 月 16 日 ～ 平成 30 年 10 月 26 日	7	
	「BMW 330i」	WBA8G72080K633187 平成 30 年 10 月 11 日	1	
DBA-7A30	「BMW 740i」	WBA7A22040B182596 ～ WBA7A220X0B182599 平成 30 年 11 月 5 日 ～ 平成 30 年 11 月 9 日	4	
LDA-7C30	「BMW 740d xDrive」	WBA7C62040B233015 平成 30 年 11 月 12 日	1	
DLA-7D20	「BMW 740e iPerformance」	WBA7D02080B315100 ～ WBA7D02070B315105 平成 30 年 10 月 24 日 ～ 平成 30 年 11 月 26 日	2	
CBA-7A44	「BMW 750i」	WBA7A82060G815864 平成 30 年 10 月 24 日	1	
DBA-7E30	「BMW 740Li」	WBA7E22040BU95362 平成 30 年 11 月 21 日	1	
DBA-YH15	「BMW X2 sDrive 18i」	WBAYH12010EM93251 ～ WBAYH12030EM94045 平成 30 年 10 月 1 日 ～ 平成 31 年 1 月 18 日	511	
LDA-YK20	「BMW X2 xDrive 18d」	WBAYK72010EG17414 ～ WBAYK72040EG18573 平成 30 年 11 月 7 日 ～ 平成 31 年 1 月 18 日	271	
ABA-YH20	「BMW X2 xDrive 20i」	WBAYH52090EK63982 ～ WBAYH52080EK64380 平成 30 年 10 月 5 日 ～ 平成 31 年 1 月 18 日	352	
3BA-YN20	「BMW X2 M35i」	WBAYN12060EG19955 ～ WBAYN12050EG20241 平成 30 年 10 月 29 日 ～ 平成 31 年 1 月 18 日	138	
DBA-TR20	「BMW X3 xDrive20i」	WBATR52080LG67118 ～ WBATR52010LG67123 平成 30 年 11 月 2 日 ～ 平成 30 年 11 月 8 日	2	
LDA-TX20	「BMW X3 xDrive 20d」	WBATX32080LB32302 ～ WBATX320X0LB32415 平成 30 年 11 月 1 日 ～ 平成 30 年 11 月 12 日	21	
		WBATX320X00Z13062 ～ WBATX320300Z13064 平成 30 年 11 月 10 日 ～ 平成 30 年 11 月 13 日	2	
LDA-TX30	「BMW X3 M40d」	WBATX92090LP19317 ～ WBATX92050LP19329 平成 30 年 11 月 1 日 ～ 平成 30 年 11 月 10 日	2	
計 27 型式	計 28 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 30 年 10 月 1 日 ～ 平成 31 年 1 月 18 日	計 2,415 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。