

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年9月26日

リコール届出番号	外-2920	リコール開始日	令和元年9月26日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	車体 (フェンダー内部・樹脂製カバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フェンダー内側の樹脂製カバーにおいて、取付の設定が不適切なため、取付部ががたつくことがある。そのため、走行振動等により取付ボルトが緩み、最悪の場合、走行中に当該樹脂製カバーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定ボルトを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2920 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFYOK2009431～WAUZZZFYXK2019609 平成30年11月17日～平成31年2月12日	37台	
	ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0J2027197～WAUZZZFYXJ2248631 平成29年8月7日～平成31年2月12日	495台	
	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY0J2032111～WAUZZZFYXK2002633 平成29年8月12日～平成30年12月17日	88台	
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY0H2046228～WAUZZZFYXK2015656 平成29年8月3日～平成31年1月23日	2,142台	
	LDA-FYDETA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFYOK2026729～WAUZZZFYXK2028200 平成30年12月21日～平成31年2月12日	9台	
	LDA-FYDETS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFYOK2027444～WAUZZZFYXK2039617 平成30年12月17日～平成31年2月12日	114台	
(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年8月3日～平成31年2月12日	2,885台		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。