

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月30日

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| リコール届出番号 | 外-2355 | リコール開始日 | 準備できしだい |
| 届出者の氏名又は名称 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎 | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html | |
| 不具合の部位(部品名) | エアバッグ装置(インフレーター) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因 | 特定の運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、エアバッグユニットを対策品と交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で、年式の古い車両の使用者から再度連絡し、交換作業を行う。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2355のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|-------------|--|--|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | GH-639811 | 「ピアノ」 | WDF63981323223025～WDF63981323223238 平成18年4月11日～平成18年4月11日 | 2 | 右ハンドル |
| | | | WDF63981123201809 平成18年3月13日 | 1 | |
| | ABA-639811C | 「V350」 | WDF63981123238839～WDF63981123366680 平成18年9月30日～平成19年9月18日 | 627 | |
| | | | WDF63981323238546～WDF63981323366995 平成18年9月30日～平成19年9月18日 | 204 | |
| ABA-639811 | | WDF63981123264800～WDF63981123366507 平成18年11月1日～平成19年9月18日 | 440 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|-------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | ABA-639350T | 「V350」 | WDF63981123736114～WDF63981123884971 平成24年7月6日～平成26年6月30日 | 700 | 右ハンドル |
| | ABA-639350C | | WDF63981123340811～WDF63981123737528 平成19年8月31日～平成24年6月22日 | 1598 | |
| | | | WDF639811A3536066～WDF639811A3587143 平成21年12月10日～平成22年7月28日 | 174 | |
| | ABA-639350A | | WDF63981123738382～WDF63981123884081 平成24年7月6日～平成26年6月30日 | 201 | |
| | | | WDF63981323613478～WDF63981323886588 平成24年7月6日～平成26年6月30日 | 273 | |
| | ABA-639350 | | WDF63981123360572～WDF63981123733133 平成19年9月18日～平成24年6月22日 | 893 | |
| | | | WDF639811A3539866～WDF639811A3588079 平成21年12月21日～平成22年7月28日 | 101 | |
| | | | WDF63981323340999～WDF63981323735591 平成19年9月18日～平成24年6月22日 | 686 | |
| | | | WDF639813A3535833～WDF639813A3588467 平成21年12月14日～平成22年8月21日 | 99 | |
| | -639350C- | | | WDF639811A3593090 平成22年10月12日 | |
| -639350- | | WDF639813A3593476 平成22年10月12日 | 1 | | |
| (計9型式) | (計2車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成18年3月13日～平成26年6月30日 | (計6,001台) | | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。