

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月8日

リコール届出番号	外-2932	リコール開始日	令和元年10月8日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	衝突被害軽減装置(レーダーセンサーコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	衝突被害軽減装置において、レーダーセンサーコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、障害物を正しく認識しないことがある。そのため、自律支援ブレーキが適切に作動せず、最悪の場合、衝突や乗員の負傷が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、レーダーセンサーコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2932のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205040C	「C180」	WDD2050402F877994～WDD2050402F887631 平成31年4月8日～令和元年5月7日	25	右ハンドル
	DBA-205240C	「C180ステーションワゴン」	WDD2052402F872863～WDD2052402F890944 平成31年3月23日～令和元年5月1日	71	右ハンドル
	DBA-205340	「C180クーペ」	WDD2053402F866094～WDD2053402F886947 平成31年3月16日～令和元年5月7日	34	右ハンドル
	DBA-205340C		WDD2053402F879250～WDD2053402F880064 平成31年4月8日～平成31年4月19日	3	右ハンドル
	DBA-205440	「C180カブリオレ」	WDD2054402F865765～WDD2054402F891341 平成31年3月16日～令和元年5月7日	17	右ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205440C	「C180カブリオレ」	WDD2054402F877950～WDD2054402F889944 平成31年4月19日～令和元年5月7日	3	右ハンドル
	5AA-205077	「C200」	WDD2050772F877718～WDD2050772F878884 平成31年4月8日～平成31年4月19日	5	右ハンドル
	5AA-205077C		WDD2050772F878832～WDD2050772F882503 平成31年4月8日～平成31年4月22日	2	右ハンドル
	5AA-205278	「C200 4MATICステーションワゴン」	WDD2052782F874946～WDD2052782F890955 平成31年4月19日～令和元年5月7日	9	右ハンドル
	5AA-205277	「C200ステーションワゴン」	WDD2052772F872777～WDD2052772F892678 平成31年3月19日～令和元年5月7日	138	
	5AA-205277C		WDD2052772F872874～WDD2052772F882742 平成31年3月23日～平成31年4月20日	11	右ハンドル
	LDA-205014	「C220d」	WDD2050142F878317～WDD2050142F887214 平成31年4月19日～令和元年5月3日	8	右ハンドル
	LDA-205014C		WDD2050142F878568～WDD2050142F884174 平成31年4月8日～平成31年4月22日	2	右ハンドル
	LDA-205214	「C220dステーションワゴン」	WDD2052142F872775～WDD2052142F892976 平成31年3月19日～令和元年5月7日	222	右ハンドル
	LDA-205214C		WDD2052142F872756～WDD2052142F888738 平成31年3月19日～令和元年5月7日	19	
	CBA-205264	「メルセデスAMG C43 4M SW」	WDD2052641F876414～WDD2052641F884913 平成31年4月19日～平成31年4月22日	2	左ハンドル
			WDD2052642F876589～WDD2052642F892500 平成31年3月19日～令和元年5月1日	8	右ハンドル
	CBA-205364	「メルセデスAMG C43 4M クーペ」	WDD2053641F882421 平成31年4月9日	1	左ハンドル
			WDD2053642F880800 平成31年4月22日	1	右ハンドル
	CBA-205464	「メルセデスAMG C43 4Mカブリオレ」	WDD2054642F876375～WDD2054642F892158 平成31年3月19日～令和元年5月7日	5	右ハンドル
	CBA-205387	「メルセデスAMG C63S クーペ」	WDD2053871F881755 平成31年4月22日	1	左ハンドル
	RBA-238342C	「E200クーペ」	WDD2383422F100592～WDD2383422F105160 平成31年3月19日～令和元年5月7日	9	右ハンドル
RBA-238442C	「E200カブリオレ」	WDD2384422F101179～WDD2384422F105897 平成31年3月19日～令和元年5月7日	4		
DBA-238348C	「E300クーペ」	WDD2383482F100383～WDD2383482F104194 平成31年3月25日～平成31年4月22日	5	右ハンドル	
DBA-238368	「E450 4MATICクーペ」	WDD2383682F103598 平成31年4月22日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-238468	「E450 4MATICカブリオレ」	WDD2384681F102388～WDD2384681F102476 平成31年4月8日～平成31年4月19日	2	左ハンドル
	CAA-238361	「メルセデスAMG E53 4MATIC+ クーペ」	WDD2383611F102064～WDD2383611F103692 平成31年4月8日～平成31年4月22日	2	左ハンドル
			WDD2383612F102333～WDD2383612F104829 平成31年4月8日～令和元年5月7日	3	右ハンドル
	CAA-238461	「メルセデスAMG E53 4MATIC+ カブリオレ」	WDD2384612F100992～WDD2384612F101968 平成31年3月19日～平成31年4月19日	3	右ハンドル
	LDA-257314	「CLS220d」	WDD2573142A041090 令和元年6月10日	1	右ハンドル
	(計27型式)	(計21車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年3月16日～令和元年6月10日	(計617台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。