

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年11月21日

リコール届出番号	外-2951	リコール開始日	令和元年11月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	操縦装置(電動パワーステアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、ステアリングラックのロックナットの製造機器管理が不適切なため、内部亀裂が生じているものがある。そのため、当該ロックナットが破損し、最悪の場合、ステアリングラックの撓動が妨げられることで操舵不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリングを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2951のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205040C	「C180」	WDD2050402R026097～WDD2050402R448610 平成26年11月19日～平成30年11月12日	827	右ハンドル
	DBA-205240C	「C180ステーションワゴン」	WDD2052402F137746～WDD2052402F763169 平成27年1月21日～平成30年12月22日	289	
	DBA-205340C	「C180クーペ」	WDD2053402F701605～WDD2053402F780421 平成30年3月13日～令和元年8月24日	39	
	DBA-205440C	「C180カブリオレ」	WDD2054402F706686～WDD2054402F750725 平成30年3月15日～平成30年7月27日	25	
	RBA-205042	「C200」	WDD2050421R402200～WDD2050421R406102 平成30年4月26日～平成30年6月14日	6	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
メルセデス・ベンツ	RBA-205042	「C200」	WDD2050422R086608～WDD2050422R415289 平成27年7月15日～平成30年9月25日	137	右ハンドル	
			WDD2050422F092297 平成26年10月22日	1		
	RBA-205042C		WDD2050422R047438～WDD2050422R414809 平成27年2月16日～平成30年7月2日	73		
	DAA-205077		WDD2050772R403331～WDD2050772R440625 平成30年8月20日～平成30年12月13日	312		
	DAA-205077C		WDD2050772R429773～WDD2050772R436253 平成30年8月20日～平成30年11月12日	54		
	RBA-205242	「C200ステーションワゴン」	WDD2052422F149731～WDD2052422F717815 平成27年2月9日～平成30年4月25日	89		
	RBA-205242C		WDD2052422F698506～WDD2052422F714484 平成30年3月3日～平成30年4月13日	24		
	LDA-205004	「C220d」	WDD2050042R386013～WDD2050042R416950 平成30年3月14日～平成30年9月25日	381		
	LDA-205014		WDD2050142R403330～WDD2050142R439942 平成30年8月20日～平成30年12月13日	116		
	LDA-205014C		WDD2050142R429892～WDD2050142R438521 平成30年8月20日～平成30年11月2日	17		
	LDA-205204	「C220dステーションワゴン」	WDD2052042F698331～WDD2052042F715089 平成30年3月3日～平成30年9月10日	183		
	DLA-205047	「C350e」	WDD2050472R389903～WDD2050472R405723 平成30年4月16日～平成30年5月26日	16		
	CBA-205087	「メルセデスAMG C63S」	WDD2050871F179043 平成27年5月20日	1		左ハンドル
			WDD2050872R392564 平成30年5月11日	1		右ハンドル
	CBA-205287	「メルセデスAMG C63S SW」	WDD2052872F826259 平成30年12月22日	1		
	CBA-205387	「メルセデスAMG C63S クーペ」	WDD2053871F732493 平成30年6月12日	1		左ハンドル
WDD2053872F732364 平成30年5月16日			1			
CBA-205487	「メルセデスAMG C63S カブリオレ」	WDD2054872F714045 平成30年4月25日	1	右ハンドル		
RBA-213042C	「E200」	WDD2130422A408872～WDD2130422A475393 平成30年2月27日～平成30年6月18日	156			
RBA-213242C	「E200ステーションワゴン」	WDD2132422A166490～WDD2132422A432083 平成29年1月12日～平成30年5月23日	63			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-238342C	「E200クーペ」	WDD2383422F048145～WDD2383422F065175 平成30年2月24日～平成30年6月24日	83	右ハンドル
	RBA-238442C	「E200カブリオレ」	WDD2384422F048151～WDD2384422F064735 平成30年3月13日～平成30年6月24日	47	
	LDA-213004C	「E220d」	WDD2130042A409112～WDD2130042A475642 平成30年2月26日～平成30年8月2日	144	
	LDA-213204C	「E220dステーションワゴン」	WDD2132042A408111～WDD2132042A473264 平成30年2月26日～平成30年8月29日	168	
	RBA-213045C	「E250」	WDD2130452A241175～WDD2130452A475755 平成29年5月15日～平成30年7月7日	105	
	RBA-213245C	「E250ステーションワゴン」	WDD2132452A407926～WDD2132452A427380 平成30年2月27日～平成30年5月7日	30	
	DBA-238348C	「E300クーペ」	WDD2383482F048577～WDD2383482F065133 平成30年3月13日～平成30年6月24日	25	
	DLA-213050C	「E350e」	WDD2130502A424623～WDD2130502A425627 平成30年4月23日～平成30年5月7日	16	
(計29型式)	(計23車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年10月22日～令和元年8月24日	(計3,432台)		

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。