

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年 11 月 26 日

リコール届出番号	外-2960	リコール開始日	令和元年 11 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター (膨張装置) の補給用部品において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なものがある。そのため、車両の修理時に当該インフレーターに交換し、そのままの状態で使用を続けると、高い湿度の環境下で大きな温度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化し、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを確認し、該当するインフレーターであった場合には対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2960 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	GH-AT18	「BMW 316ti」	WBAAT520X0AF67378 ~ WBAAT52060AF68964 平成 13 年 9 月 3 日 ~ 平成 14 年 1 月 7 日	462	
	GH-AU20	「BMW 318ti」	WBAAU52050KN40013 ~ WBAAU52060KN41140 平成 13 年 8 月 29 日 ~ 平成 14 年 1 月 2 日	361	
			WBAAU51070KN00064 ~ WBAAU51030KN02037 平成 13 年 8 月 31 日 ~ 平成 14 年 1 月 2 日	85	
	GH-AV30	「BMW 330Ci カブリオレ」	WBABS51060EH30013 ~ WBABS51080EH30028 平成 12 年 6 月 2 日 ~ 平成 12 年 7 月 5 日	9	
	3 型式	3 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 12 年 6 月 2 日 ~ 平成 14 年 1 月 7 日	(計 917 台)	

(備考) 本件は平成 29 年 3 月 3 日付け届出番号「外-2450」で届出したものですが、対象範囲の拡大・追加が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大・追加し届出するものです。

**【注意事項】** リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。