

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：令和2年2月27日

リコール届出番号	4676	リコール開始日	令和2年2月28日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジンマウントブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	GH11エンジンの前方右側エンジンマウントにおいて、ブラケット固定ボルトの締め付け順序が不適切なため、サスペンションブラケットとの間に隙間ができているものがある。そのため、エンジン振動等で固定ボルトが緩み、そのままの状態で使用続けるとブラケットが破断してエンジンが振れ、最悪の場合、クーリングファンが他部と接触・破損して、冷却性能が低下しオーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトの緩みとブラケット接合部を確認し、適正な順序で締め付ける。なお、当該ボルト及びブラケットに損傷等がある場合は、新品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4676のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL		JNCMBNOC8JU036221 ~ JNCMBNOC6KU043038 平成30年7月23日 ~ 平成31年4月23日	14	
	2PG-CD5BA		JNCMBNOC3HU024648 ~ JNCMB02C6KU043444 平成29年7月26日 ~ 令和元年05月15日	94	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMBNOC7JU032323 ~ JNCMBNOC0KU043360 平成30年3月12日 ~ 令和元年05月20日	113	
	2PG-CD5CA		JNCMB02COHU021755 ~ JNCMB02C7KU043470 平成29年6月14日 ~ 令和元年05月16日	1005	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C4JU035695 ~ JNCMB02CXKU043429 平成30年7月4日 ~ 令和元年05月15日	143	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C3HU024925 ~ JNCMB02C5KU043337 平成29年9月1日 ~ 令和元年05月13日	112	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G5JU035689 ~ JNCMB02G9KU043070 平成30年7月3日 ~ 平成31年4月24日	20	
	2PG-CG5BE 2PG-CG5BE改		JNCMB02G9JU036988 ~ JNCMB02G5JU037104 平成30年8月29日 ~ 平成30年9月6日	3	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G6KU039512 ~ JNCMB02G1KU041488 平成30年11月29日 ~ 平成31年2月22日	2	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G5HU022175 ~ JNCMB02G9KU043473 平成29年6月26日 ~ 令和元年05月15日	1729	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G9JU032326 ~ JNCMB02G2KU043475 平成30年3月12日 ~ 令和元年05月16日	205	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G3JU032337 ~ JNCMBP0G8KU043461 平成30年3月12日 ~ 令和元年05月16日	106	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CW5AL	「クオン」	JNCMB02D6HU022658 ～ JNCMB02D4KU043466 平成29年6月13日 ～ 令和元年05月15日	516	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D1HU022941 ～ JNCMB02D6KU043422 平成29年6月19日 ～ 令和元年06月06日	152	
	2PG-CW5CA		JNCMB02D4HU023338 ～ JNCMB02D0KU043447 平成29年6月27日 ～ 令和元年05月22日	95	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D0HU022005 ～ JNCMBP0D9KU043409 平成29年6月12日 ～ 令和元年05月16日	145	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D6HU024538 ～ JNCMB02D4KU042978 平成29年7月28日 ～ 平成31年4月22日	52	
	2PG-CX5BL		JNCMB02DXKU037770 ～ JNCMB02D6KU043341 平成30年9月20日 ～ 令和元年05月27日	28	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMBP0A3HU022537 ～ JNCMB22A6KU043471 平成29年11月21日 ～ 令和元年05月17日	1433	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A3JU032331 ～ JNCMB22A1KU043457 平成30年3月12日 ～ 令和元年05月16日	469	
	2PG-GK5AAE		JNCMBP0A2JU032336 ～ JNCMB02A5KU043465 平成30年3月13日 ～ 令和元年05月20日	112	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02A6KU042471 平成31年4月4日	1	
	(計 22 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月12日 ～ 令和元年06月06日	(計 6,549台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。