

# 改善箇所説明図




ファイナルドライブギア部

フレキシブル  
カップリングハブ

追加オイルシール

オイル漏れ例




## 基準不適合発生箇所

ファイナルドライブギア部において、部品組付け指示が不適切なため、部品組付け時にフレキシブルカップリングハブのエッジでシールリングを損傷させているものがある。そのため、当該カップリングハブからオイルが漏れ、最悪の場合、タイヤに付着して滑って転倒するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、オイルシールを追加する。なお、オイル漏れが発生している場合は内部シールリングを新品に交換する。

 は追加対策品を示す。

改善実施車にはリコールステッカーを貼付する。