

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年3月2日

リコール届出番号	外-2991	リコール開始日	令和2年3月2日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 代表社員 クラウス・ハインリッヒ・レーレッケ 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ポーフェンジーペン社 〕 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)について、長期間にわたり、著しく高温多湿な環境下にさらされると、当該インフレーターに水分が浸入する可能性があり、結果として、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアバッグを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	国土交通省からの指導および他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実にできるため、日整連の機関紙には掲載しない。</li> <li>・改善実施済車: 運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2991のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	GF-3E44	B3 3.3	WAPB333L09ME44187~WAPB333L00ME44412 平成11年12月16日~平成12年11月16日	51	
		B3 3.3 ケー ペ	WAPB333C00NE44051~WAPB333C00NE44125 平成12年6月1日~平成12年10月20日	9	
	GF-3E46	B3 3.3	WAPB333L01UE46426~WAPB333L02UE46585 平成12年10月20日~平成14年7月11日	68	
		B3 3.3 ケー ペ	WAPB333C01VE46154~WAPB333C02VE46251 平成12年11月30日~平成14年3月7日	24	
		B3 3.3 カブ 財	WAPB333R01WE46005~WAPB333R02WE46268 平成12年12月7日~平成14年5月30日	16	

	B3 3.3 ツーリング <sup>※</sup>	WAPB333T01XE46039～WAPB333T02XE46140 平成 12 年 11 月 30 日～平成 14 年 7 月 18 日	16	
GF-3E48	B3 3.3 4WD	WAPB333L02CE48003～WAPB333L03CE48022 平成 14 年 3 月 7 日～平成 15 年 2 月 6 日	4	
	B3 3.3 ツーリング <sup>※</sup>	WAPB333T02DE48005～WAPB333T02DE48059 平成 13 年 12 月 27 日～平成 14 年 5 月 23 日	15	
GH-3E48	B3 3.3 4WD	WAPB333L04CE48029～WAPB333L05CE48030 平成 16 年 11 月 25 日～平成 17 年 3 月 17 日	2	
	B3 3.3 ツーリング <sup>※</sup>	WAPB333T02DE48085～WAPB333T04DE48151 平成 14 年 11 月 21 日～平成 16 年 11 月 11 日	15	
GH-3E50	B3S	WAPB334003HE50003～WAPB334005HE50250 平成 14 年 10 月 10 日～平成 17 年 4 月 7 日	124	
	B3S クーペ <sup>※</sup>	WAPB334003JE50001～WAPB334006JE50149 平成 14 年 10 月 10 日～平成 18 年 4 月 20 日	35	
	B3S カブリア	WAPB334003KE50006～WAPB334006KE50292 平成 14 年 10 月 17 日～平成 18 年 6 月 15 日	14	
	B3S ツーリング <sup>※</sup>	WAPB334002LE50002～WAPB334004LE50105 平成 14 年 9 月 5 日～平成 16 年 9 月 24 日	16	
GH-3E51	B3S	WAPB334003HE50039～WAPB334004HE50225 平成 14 年 12 月 26 日～平成 16 年 10 月 22 日	23	
	B3S クーペ <sup>※</sup>	WAPB334003JE50028～WAPB334005JE50134 平成 15 年 2 月 6 日～平成 17 年 4 月 7 日	5	
	B3S カブリア	WAPB334004KE50167～WAPB334005KE50285 平成 16 年 1 月 16 日～平成 17 年 8 月 26 日	6	
	B3S ツーリング <sup>※</sup>	WAPB334003LE50006～WAPB334004LE50106 平成 14 年 10 月 31 日～平成 16 年 10 月 22 日	3	
計 6 型式	計 18 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 11 年 12 月 16 日～平成 18 年 6 月 15 日	計 446 台	

【備考】

本届出の対象範囲は、平成 25 年 5 月 20 日届出の「外-1934」、平成 26 年 9 月 10 日届出の「外-2087」にてリコール届出をしたものであり、改善処置により乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレーターに交換したもののについて、再度リコール届出をするものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。