

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年3月31日

リコール届出番号	4728	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	その他(エアヒータリレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスのエンジンインテークエアヒータリレーにおいて、リレー内部電気接点の耐久性が不足しているため、アイドルストップ機能や、停留所等でのエンジン停止始動を頻繁に繰り返すと、接点部がアーク放電により溶損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点が溶着状態となり発熱して炭化・発煙し、最悪の場合、リレー及び配線の一部が焼損に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インテークエアヒータリレーを新品に交換する。また、エアヒータ機能を解除する手動 ON/OFF スイッチを追加し適切な使用を励行するステッカーを貼付し、エアヒータの作動条件等を明記したリーフレットを配布する。 なお、追加部品の供給に時間を要することから、当該リレーを先行して交換し、追加部品は供給の準備でき次第、改めて取付けする。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 4728 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PKG - MP35UK	「ふそう エアロスター」	MP35UK-20002～MP35UK-21027 平成19年9月21日～平成22年8月24日	200	
	PKG - MP35UM		MP35UM-20001～MP35UM-21317 平成19年9月26日～平成22年8月24日	732	
	PKG - MP35UP		MP35UP-20002～MP35UP-21066 平成19年11月27日～平成22年8月24日	141	
ニッサン ディーゼェル	PKG - AP35UK	「スペースランナーA」	AP35UK-20001～AP35UK-21002 平成20年4月9日～平成21年10月6日	14	
	PKG - AP35UM		AP35UM-20001～AP35UM-21009 平成19年10月25日～平成22年1月21日	65	
	PKG - AP35UP		AP35UP-20001～AP35UP-21005 平成20年1月7日～平成21年12月23日	7	
UDトラック	PKG - AP35UK		AP35UK-21003～AP35UK-21010 平成22年5月26日～平成22年8月18日	8	
	PKG - AP35UM		AP35UM-21010～AP35UM-21074 平成22年2月10日～平成22年8月23日	40	
	PKG - AP35UP		AP35UP-21006～AP35UP-21012 平成22年3月23日～平成22年8月4日	13	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月21日～平成22年8月24日	(計1,220台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。