

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL03-5253-8111(内線 42361)  
 フォンhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年4月3日

リコール届出番号	外-3017	リコール開始日	令和2年4月3日				
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：米国</td> <td>製作者名：ゼネラルモーターズ社</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：GMフリーダイヤル</td> <td>TEL 0120-711-276</td> </tr> </table>			製作国：米国	製作者名：ゼネラルモーターズ社	問い合わせ先：GMフリーダイヤル	TEL 0120-711-276
製作国：米国	製作者名：ゼネラルモーターズ社						
問い合わせ先：GMフリーダイヤル	TEL 0120-711-276						
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (ブレーキアシスト)						
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、低速時に hidroリックブレーキブースト機能が作動しない。そのため、低速状態で繰り返しブレーキ操作を行った場合等にバキュームポンプからの負圧が十分に得られず、倍力作用が不足して制動距離が延びるおそれがある。						
改善措置の内容	全車両、ブレーキコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。						
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし				
発見の動機	北米からの情報による。						
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3017 のステッカーを貼付する。						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	「不明」	「エスカレード」	1GYS47KJ4FR504271 ~ 1GYS47KJ1HR390362 平成26年11月13日～平成29年10月30日	307	並行登録
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年11月13日～平成29年10月30日	(計 307 台)	