

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年4月13日

リコール届出番号	外-3021	リコール開始日	令和2年4月13日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	年少者用補助乗車装置 (固定ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	チャイルドシートを後部座席に据え付けるISOFIX固定ブラケットの耐久性が不足しているため、チャイルドシートを固定した状態で繰り返し負荷がかかると、当該ブラケットが破損することがある。そのため、チャイルドシートを適切に固定できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットに補強プレートを取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3021 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
BMW	DBA-KU30S	「BMW X6 xDrive 35i」	WBAKU220700H15508 ~ WBAKU220200H15657 平成26年12月3日 ~ 平成27年1月24日	15		
			WBAKU220700P55004 ~ WBAKU220100P56620 平成27年2月9日 ~ 平成31年3月21日	166		
	DBA-KU30		WBAKU220700H15511 ~ WBAKU220300H15697 平成26年12月3日 ~ 平成27年3月3日	56		
			WBAKU220200P55007 ~ WBAKU220500P56653 平成27年2月10日 ~ 令和元年6月14日	1,069		
	CBA-KU44		「BMW X6 xDrive 50i」	WBAKU610500G58153 ~ WBAKU620600G72531 平成26年7月21日 ~ 令和元年5月18日	136	
				WBAKU610X00N49197 ~ WBAKU610500N50063 平成26年12月10日 ~ 平成27年12月22日	14	
				WBAKU610200S44504 ~ WBAKU610400S45279 平成28年1月27日 ~ 平成29年9月11日	17	
				WBAKU610700Y22550 ~ WBAKU610100Y22754 平成29年10月20日 ~ 平成30年2月28日	3	
WBAKU610000Z95973 ~ WBAKU610200Z96056 平成30年5月1日 ~ 平成30年9月29日		3				

	CBA-KU44S	「BMW X6 xDrive 50i」	WBAKU610200G58191 ~ WBAKU620200G72428 平成 26 年 7 月 24 日 ~ 平成 29 年 6 月 23 日	28	
			WBAKU610500N49494 ~ WBAKU610100N50044 平成 27 年 4 月 6 日 ~ 平成 27 年 12 月 6 日	3	
			WBAKU610100S44607 ~ WBAKU610600S45252 平成 28 年 4 月 19 日 ~ 平成 29 年 8 月 10 日	2	
			WBAKU610200Y22486 ~ WBAKU610900Y22727 平成 29 年 9 月 28 日 ~ 平成 30 年 2 月 11 日	3	
	ABA-KT44	「BMW X6M」	WBSKW810900G93473 ~ WBSKW820100G94499 平成 26 年 11 月 10 日 ~ 平成 28 年 1 月 15 日	56	
			WBSKW810800P67589 ~ WBSKW810600P70412 平成 27 年 3 月 7 日 ~ 平成 29 年 4 月 4 日	38	
			WBSKW820X00S48106 ~ WBSKW820500S48594 平成 28 年 1 月 21 日 ~ 平成 29 年 11 月 12 日	81	
			WBSKW810700W23080 ~ WBSKW810100W24046 平成 29 年 5 月 10 日 ~ 平成 30 年 6 月 5 日	15	
			WBSKW820000Y55938 ~ WBSKW820700Y56021 平成 29 年 11 月 22 日 ~ 平成 30 年 4 月 17 日	7	
			WBSKW82010LF47839 ~ WBSKW820X0LF47886 平成 30 年 5 月 31 日 ~ 平成 31 年 2 月 23 日	12	
計 5 型式	計 3 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 7 月 21 日 ~ 令和元年 6 月 14 日	計 1,724 台		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。