

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42361

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年4月15日

リコール届出番号	外-3011	リコール開始日	令和2年4月15日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 大極 司	製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	原動機(排気管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マフラーにおいて、排気音質を切り替える電動フラップ制御配線の防熱対策が不適切なため、マフラーの放射熱で当該配線が損傷することがある。そのため、配線がショートしてヒューズが切れ、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動フラップ制御配線に耐熱材を取り付ける。なお、当該配線に損傷がある場合は、損傷箇所を修理する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3011 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ルノー	ABA-DFM5P	「アルピーヌ A110」	VFAAEFD0059280376～VFAAEFD0362891223 平成30年2月1日～平成31年3月14日	460	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月1日～平成31年3月14日	(計460台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。