

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年4月17日

リコール届出番号	外-3026		リコール開始日: 令和2年4月17日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 (製作国: イギリス) 代表取締役 野田一夫 (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	変速装置 (ギヤチェンジリンケージ)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ギヤチェンジリンケージのネジ部において、製造工程の作業手順が不適切なため、ネジロック剤の効果がなくなっているものがある。そのため、ギヤチェンジ操作を繰り返すとネジが緩み、最悪の場合、リンケージが外れ、ギヤチェンジ操作ができなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、ネジ部のネジロック剤を除去し、正常なネジロック剤を塗布して組み付ける。				
不具合件数	5件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。● 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。● 対策実施済車には、ステアリングシステム部に外-3026 のステッカーを貼付する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-DHJ1200	「スピードツイン」	SMTDAD85H4K922420 ~ SMTDAD85H4L982152 平成30年11月18日～令和元年10月30日	220	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 平成30年11月18日～令和元年10月30日	(計220台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。