

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年5月27日

リコール届出番号	外-3035	リコール開始日	令和2年5月28日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	自動変速機油圧制御システム (メカトロニクスアッパーハウジング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	7速Sトロニック型自動変速機のメカトロニクスにおいて、アッパーハウジングのねじ切り加工が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、アクкумуляレーターの継続的な油圧変化による疲労の蓄積により、アッパーハウジングに亀裂が発生し、油圧が低下して、最悪の場合、駆動力が伝達されず走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メカトロニクス内のアッパーハウジング製造識別マークを確認し、該当する場合はアッパーハウジングを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3035のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8JCDA	アウディ TT クーペ 1.8	TRUZZZ8JOD1006918~TRUZZZ8JXD1015674 平成23年11月2日~平成25年7月10日	166	
	ABA-8PCAX	アウディ A3 1.4TFSI	WAUZZZ8P09A009465~WAUZZZ8PXAA116530 平成20年8月20日~平成22年4月5日	501	
	ABA-8PCDA	アウディ A3 1.8	WAUZZZ8P09A034916~WAUZZZ8PXBA044343 平成20年10月17日~平成23年7月19日	193	
	ABA-8XCTH	アウディ A1 1.4/136kw	WAUZZZ8X6EB064586 平成26年1月21日	1	
	DBA-8PCAX	アウディ A3 1.4TFSI	WAUZZZ8P0AA130288~WAUZZZ8PXDA072940 平成22年3月8日~平成25年4月17日	1,249	
	DBA-8VCPT	アウディ A3 SB 1.4T 103kw	WAUZZZ8V0EA153316~WAUZZZ8V6EA097320 平成25年12月31日~平成26年4月15日	2	
	DBA-8VCPTL	アウディ A3 セダン 103kw	WAUZZZ8V9E1032512 平成26年5月23日	1	
	DBA-8VCXS	アウディ A3 SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V2EA108295~WAUZZZ8VXEA095795 平成25年12月9日~平成26年8月15日	4	
	DBA-8XCAX	アウディ A1 1.4/90kw	WAUZZZ8X0BB015332~WAUZZZ8XXDB119863 平成22年11月19日~平成26年2月11日	1,316	
(計9型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年8月20日~平成26年8月15日	(計3,433台)		

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和元年9月19日付け届出番号「外-2917」で届出したものであるが、製造ロットの確認方法に不備があったため、再度確認を行うことを目的とし届出するものである。