

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年6月30日

リコール届出番号	外-3055	リコール開始日	準備ができ次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	操舵装置 (タイロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイロッドにおいて、強度検討が不十分なため、耐久性が不足している。そのため、外気温が高い環境下や路面から受ける振動により破断し、最悪の場合、操舵できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイロッドを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3055のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3BA-5F20	「BMW 320i」	WBA5F72030AE87747 ~ WBA5F72030AE90874 平成30年11月12日 ~ 平成31年2月8日	1,392	
			WBA5F72060AK37738 ~ WBA5F720X0AK39458 平成31年1月15日 ~ 令和元年5月9日	1,011	
		「BMW 330i」	WBA5R12050AE79752 ~ WBA5R12090AE81231 平成30年11月9日 ~ 平成31年2月11日	351	
			WBA5R12050AK70847 ~ WBA5R12000AK72599 平成31年1月21日 ~ 平成31年4月4日	305	
	3DA-5V20	「BMW 320d xDrive」	WBA5V72050AH99457 ~ WBA5V72080AH99999 平成31年2月28日 ~ 平成31年4月2日	52	
			WBA5V720X0AJ48435 ~ WBA5V720X0AJ49004 平成31年3月1日 ~ 平成31年4月17日	200	
3BA-TS30	「BMW X3 M」	WBSTS02090LA57098 ~ WBSTS02060LA57110 平成31年4月17日 ~ 平成31年4月29日	2		
	「BMW X4 M」	WBSUJ02000LC94621 ~ WBSUJ02000LC94635 平成31年4月17日 ~ 平成31年4月24日	2		
3BA-HF30	「BMW Z4 M40i」	WBAHF52080WW15238 ~ WBAHF52090WW33036 平成30年12月18日 ~ 平成31年3月1日	137		
3BA-HF20	「BMW Z4 sDrive 20i」	WBAHF12090WW15161 ~ WBAHF12060WW33021 平成30年12月12日 ~ 平成31年3月19日	303		

	5 型式	7 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 30 年 11 月 9 日 ~ 令和元年 5 月 9 日	(計 3,755 台)
--	------	------	---	-------------

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。