

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：令和 2年 8月20日

リコール届出番号	4797	リコール開始日	令和 2年 8月21日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光	問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301	
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（Vロッド）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	重ね板ばね式緩衝装置付大型トラックのVロッドにおいて、製造工程が不適切なため、センタージョイント部ボールスリーブとフランジとの嵌合が不十分なものがある。そのため、段差乗り越えなどの大きな変動等を繰り返し受けると、フランジを固定するボルトの締結力が低下し、センタージョイントのハウジングが破損して、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、Vロッドを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	仕入れ先からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4797 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBN0C2KU046163 令和元年08月26日	1	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C3KU044969 ~ JNCMBN0C5LU047258 令和元年07月10日 ~ 令和元年10月04日	22	
	2PG-CD5CL		JNCMB02CXKU044998 ~ JNCMB02C6LU047236 令和元年07月10日 ~ 令和元年09月27日	30	
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCMBM0G2KU046225 ~ JNCMBM0G2KU046371 令和元年08月30日 ~ 令和元年09月09日	4	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G2KU046280 令和元年08月30日	1	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G8KU045084 ~ JNCMBP0G3LU047175 令和元年07月10日 ~ 令和元年10月01日	28	
	2PG-CW4AL		JNCMBM0D1KU045184 ~ JNCMBM0D9LU046682 令和元年07月15日 ~ 令和元年09月10日	16	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D0KU044405 ~ JNCMBP0D3LU047201 令和元年07月09日 ~ 令和元年09月26日	115	
	2PG-CW5BL		JNCMB02D3KU044852 ~ JNCMB02D8LU047229 令和元年07月10日 ~ 令和元年10月01日	65	
	2PG-CW5CL		JNCMB02D2KU045118 ~ JNCMBP0D7LU047153 令和元年07月15日 ~ 令和元年09月25日	33	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D8KU045480 ~ JNCMB02D8KU046497 令和元年07月25日 ~ 令和元年09月05日	8	
(計11型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月9日 ~ 令和元年10月4日	(計323台)		

本届出は、令和2年5月19日付け届出番号「4746 ①」にてリコール届出を行ったものであるが、新たな原因が判明したため、対象を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。