


改善箇所説明図



不具合発生箇所

エンジンコントロールユニット

注： は正規のプログラムに書き換える部位を示す

エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様の管理が不適切なため、正規と異なる仕様のプログラムを搭載している。そのため、冷間時に行うアイドルアップ制御が正しく作動せず、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別： 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する