



改善箇所説明図



不具合発生箇所

エンジンコントロールユニット



注: は対策プログラムに書き換える部位を示す

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、エンジンコンポーネントの製造ばらつきにより、排出ガスに含まれる非メタン系炭化水素(NMHC)、および窒素酸化物(NO_x)排出量が平成17年基準排出ガス75%低減レベルを満たさないおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する