

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:令和02年09月04日

改善対策届出番号	改599	改善対策開始日	令和02年09月04日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位（部品名）	その他の装置(前面衝突警報システム)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	前面衝突警報システム(FCW)において、仕様上、前方の障害物等に対してセンサーが過敏に反応することがある。そのため、衝突の可能性がないにもかかわらず障害物との接近を知らせる警報音が鳴り、衝突被害軽減ブレーキが作動して急制動がかかるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドライバーズアシスタンスシステムモジュール(DASM)の制御プログラムを書換えて機能を改良するとともに、改良される機能に関わる取扱説明書の追補を配布する。		
不具合件数	49件	事故の有無	3件(軽傷1件)
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、その旨を定期点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-JL20L	「ラングラー・アンリミテッド」	1C4HJXKN0LW202629～1C4HJXLNXLW322601 令和元年05月20日～令和02年08月22日	1,886台	
ジープ	ABA-JL36L	「ラングラー・アンリミテッド」	1C4HJXKG0LW157693～1C4HJXMGXLW307886 平成31年03月16日～令和02年08月22日	4,861台	
ジープ	ABA-JL36S	「ラングラー」	1C4HJXGG0LW162885～1C4HJXJGXLW225404 令和元年11月27日～令和02年06月16日	224台	
	(3型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年03月16日～令和02年08月22日	(計6,971台)	