

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年9月14日

リコール届出番号	外-3095	リコール開始日	令和2年9月14日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 代表社員 クラウス・ハインリッヒ・レーレック 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーペン社 〕 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料タンクの溶接方法が不適切なため、当該タンク上部に取り付けられたカバープレートが正しく溶接されていないものがある。そのため、走行振動等により溶接部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。</li> <li>・改善実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3095 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-3R20	B3 ビターボ	WAPBF3000DAR20002～WAPBF3000FAR20264 平成25年4月19日～平成27年5月30日	201	
		B3 ビターボ ツーリング	WAPBF3100DBR20001～WAPBF3100FBR20087 平成25年5月7日～平成27年5月30日	51	
		B4 ビターボ クーペ	WAPBF3200EER20001～WAPBF3200FER20110 平成25年11月11日～平成27年9月29日	65	
	ABA-4R20	B4 ビターボ カブリオ	WAPBF3300EGR20001～WAPBF3300FGR20112 平成26年7月8日～平成27年8月26日	21	
	ABA-3R30	B3 ビターボ	WAPBF3000GDR30277～WAPBF3000GDR30354 平成27年9月29日～平成28年9月16日	69	

		B3 ビューター ボックシング	WAPBF3100GER30101～WAPBF3100GER30136 平成 27 年 10 月 29 日～平成 28 年 8 月 22 日	23	
		B4 ビューター ボックアップ	WAPBF3200FHR30121～WAPBF3200GLR30169 平成 27 年 9 月 29 日～平成 28 年 8 月 22 日	31	
		B4 ビューター ボックリア	WAPBF3300GKR30126～WAPBF3300GNR30199 平成 27 年 12 月 16 日～平成 28 年 12 月 26 日	11	
	計 3 型式	計 4 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 25 年 4 月 19 日～平成 28 年 12 月 26 日	計 472 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。