

改善箇所説明図



注： は対策プログラムに書き換える部位を示す

緊急通報システムの通信モジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、自動及び手動の 24 時間緊急通報サービスが使用できないおそれがある。

改善の内容

全車両、通信モジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する