

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月9日

リコール届出番号	外3118		リコール開始日	令和2年11月9日	
届出者の氏名又は名称	BRP ジャパン株式会社 代表取締役 大貫 陽介 制作国：カナダ 製作者名：Bombardier Recreational Products Inc. 問合せ先：BRP ジャパン カスタマーサービス Tel:03-6718-4701				
不具合の部位（部品名）	走行装置（ホイールナット）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後のホイールにおいて、ホイールナットの強度が不足しているため、当該ナットに亀裂が生じることがある。そのため、当該ナットの締結力が低下し、最悪の場合、ホイールが外れるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、ホイールナットを対策品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	なし		
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため機関誌等への掲載は行わない。 ・ 弊社HPに掲載する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製造期間	リコール対象車の台数	備考
BRP	2FF	Can-Am Ryker 600	3JB2FEF1XKJ000015 ～3JB2FEF1XKJ000855 平成30年9月12日～平成31年1月29日	6台	
	2FG	Can-Am Ryker 900	3JB2FEG19KJ000022 ～3JB2FEG1XKJ002636 平成30年9月12日～平成31年2月6日	17台	
	2GG	Can-Am Ryker 900 Rally	3JB2GEG17KJ000114 ～3JB2GEG18KJ002292 平成30年10月4日～平成31年2月6日	12台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製造期間の全体の範囲) 平成30年9月12日～平成31年2月6日	(計 35台)	

(備考) 本件は、令和1年10月23日付け届出番号「外-2936」で届出たものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。