

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年1月18日

リコール届出番号	外-3157	リコール開始日	令和3年1月18日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：MINI カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-971-313		
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	直列4気筒ディーゼルエンジンにおいて、タイミングチェーンの素材と表面加工の選定が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、エンジン作動中にタイミングチェーンが破断し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイミングチェーンを対策品に交換する。		
不具合件数	48件	事故の有無	0件
発見の動機	日本市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-XD20F	「MINI Cooper D クロスオーバー」	WMWXD32000WN36104 ~ WMWXD320X0WN36398 平成26年7月1日 ~ 平成26年7月14日	220台	
			WMWXD32090WT49900 ~ WMWXD32070WT52066 平成26年7月12日 ~ 平成27年5月29日	1,682台	
	LDA-XD20A	「MINI Cooper D クロスオーバー A4」	WMWXD520X0WK80601 ~ WMWXD52030WK81699 平成26年7月1日 ~ 平成26年12月1日	863台	
			WMWXD52060WT68500 ~ WMWXD52060WT68917 平成26年11月27日 ~ 平成27年5月28日	231台	
	LDA-ZB20	「MINI Cooper SD クロスオーバー」	WMWZB72070WS94367 ~ WMWZB72020WS95099 平成26年7月1日 ~ 平成26年9月26日	562台	
			WMWZB72060WT66000 ~ WMWZB72020WT67824 平成26年8月28日 ~ 平成27年5月29日	1,197台	
LDA-RS20	「MINI Cooper D ペースマン」	WMWRS12070WN97050 ~ WMWRS12060WN97346 平成26年7月4日 ~ 平成27年5月4日	190台		
	4型式	4車種	(製作期間の全体範囲) 平成26年7月1日 ~ 平成27年5月29日	(計4,945台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区別しています。