

北海道十勝地方南部を震源とする地震による被害状況等について（第1報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和8年4月27日 5:24頃
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・ 震源地：十勝地方南部
 - ・ 震源の深さ：約80キロ（速報値）
 - ・ 地震の規模(マグニチュード)：6.1（速報値）
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)
 - 震度5強 北海道：浦幌町うらほろちよう
 - 震度5弱 北海道：新冠町にいかつぶちよう
- (4) 津波警報：この地震による津波の心配はなし。
- (5) 気象の見通し
 - ・ 27日(月)は、北海道十勝地方では曇りで昼過ぎまで時々晴れる。
 - ・ 28日(火)は、北海道十勝地方では、曇りで昼前から晴れるが、午後は雨が降るところがある。

2 被害情報・対応状況等

■道路 (4/27 07:00 時点)

○高速道路

- ・ 通行止め：なし
- ・ [E38 道東道] 点検開始

○直轄国道

- ・ [国道38号、国道235号、国道274号、国道336号] 点検開始

○補助国道

- ・ 点検対象なし

○道道等

- ・ [浦幌町、新冠町] 点検開始

○防災道の駅

- ・ 被害等なし

■下水道（5弱以上の施設）（4/27 07:00 時点）

- 処理場：1施設、ポンプ場：1施設
浦幌終末処理場、新冠ポンプ場

■河川（点検対象河川 震度5弱以上）（4/27 07:00 時点）

現時点で被害情報なし

- 国管理河川：1水系4河川

- ・十勝川水系浦幌十勝川、下頃辺川、浦幌川、浦幌十勝導水路

- 道管理河川

- 北海道管理河川：2水系3河川

- ・厚別川水系厚別川
- ・新冠川水系ピラルベツ川、新冠川

■海岸（4/27 07:00 時点）

現時点で被害報告なし

点検対象海岸

直轄海岸：確認中

補助海岸：確認中

■ダム（5弱以上のダム）（4/27 07:00 時点）

- 直轄管理ダム：点検対象なし
- 機構管理ダム：点検対象なし
- 都道府県管理ダム：点検対象なし
- 利水ダム：点検対象なし

■砂防（4/27 07:00 時点）

- ・土砂災害発生状況
確認中（現時点では情報なし）
- ・点検対象施設数
直轄 対象施設なし
補助 北海道：36施設

■鉄道（4/27 06:30 時点）

- ・施設被害 現時点で情報なし
- ・運行状況

<新幹線>

- ・運転を見合わせている路線：なし
- ・今後、見合わせを予定している路線：なし

〈在来線〉

- ・ 運転を見合わせている路線 : 1 事業者 2 路線
- ・ 今後、見合わせを予定している路線 : なし

■航空 (4/27 06:30 時点)

・ 各空港の震度

震度 4

新千歳空港 滑走路点検異常なし、その他施設点検中

帯広空港 運用時間外

釧路空港 運用時間外

函館空港 運用時間外

震度 3 以下省略

・ 各空港の被害

運航の支障となる被害情報なし

■その他 (水道、物流・自動車、海事、港湾、観光)

被害情報なし

3 TEC-FORCE 等の活動

(1) ホットラインの構築状況

○2 町と構築済み

都道府県	ホットライン構築数
北海道	2 町(浦幌町、新冠町)

(2) 災害対策用ヘリコプター等による被災状況調査

- ・ ほっかい号 北海道管内を調査予定 (4/27)

4 国土交通省の体制等

(1) 大臣指示 (4/27 05:26)

(2) 体制等

○警戒体制 : 本省、北海道開発、北海道運輸、気象庁、国土地理院、
国総研

○注意体制 : 東北地整、東北運輸

5 気象庁の対応状況

- ・ 気象庁本庁記者会見 4/27 07:30)

6 海上保安庁の対応

- ・ 巡視船 1機 対応準備中
- ・ 航空機 1機 対応準備中
- ・ 海の安全情報、航行警報発出済み。

以上

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 宮本 代 表：03-5253-8111 内線35-822 直 通：03-5253-8461
