


(2) 花山温湯簡易水道（図4.13と図4.14の(イ)を参照）

配水管が埋設されていた併用林道が被災し、一部岩盤崩落による配水管の消失もあった。既設配水池付近まで設備機械を運び込むことができなかつたので、仮設導水管により対応した。（写真4.10～写真4.12）

(3) 浅布・小川原飲料水供給施設（図4.13と図4.14の(ウ)を参照）

地震により小川原水源地が崩落・消失したため取水できない状況に陥つた。そのため、花山温湯簡易水道事業から臨時に給水する応急仮設工事が行われた。（写真4.13と写真4.14）

花山地区 災害状況図より抜粋



栗原市上下水道部の資料による

図 4.16 花山温湯簡易水道および浅布・小川原飲料水供給施設 水道被害状況