



写真 5.12 柏崎市水管橋全景



写真 5.13 伸縮管部の抜き出し状況



写真 5.14 橋台支承部の損傷状況