



写真 4.7 呼び径 75 ACP ソケット破損



写真 4.8 呼び径 75 SGP ネジ継手破損



写真 4.9 呼び径 100 DIP A形継手抜け