



写真 5.9 上野浄水場次亜塩素  
タンク損傷状況



写真 5.10 上野浄水場沈殿池  
クラック



写真 5.11 添加水管橋  
補修状況