

## 資 料 編

## 1. 水質汚染事故件数の経年変化

表 水質汚染項目別水質汚染事故件数の経年変化


汚染原因物質	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	
油類	73	49.0%	105	60.7%	92	51.7%
有機物	6	4.0%	15	8.7%	41	23.0%
濁度	12	8.1%	12	6.9%	11	6.2%
臭気	9	6.0%	9	5.2%	10	5.6%
pH	3	2.0%	0	0.0%	5	2.8%
農薬	3	2.0%	3	1.7%	3	1.7%
無機物	1	0.7%	3	1.7%	2	1.1%
界面活性剤	2	1.3%	1	0.6%	2	1.1%
色度	4	2.7%	1	0.6%	1	0.6%
硝酸態窒素	1	0.7%	1	0.6%	1	0.6%
アンモニア態窒素	16	10.7%	2	1.2%	0	0.0%
塩素イオン	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	19	12.8%	21	12.1%	10	5.6%
合 計	149		173		178	
					204	
					224	

注) ・水質汚染事故とは、水道事業者等が通常予測できない水道原水の水質変化により、①給水停止又は給水制限、②取水停止又は取水制限、③特殊薬品（粉末活性炭等）の使用のいずれかの対応措置を行ったものとした。

・左欄は汚染原因物質別事故発生件数、右欄は全体に占める各項目の割合を示す。

平成18年度に発生した水質汚染事故件数は、全224件であり、原因物質別では油類が53.6%（120件）を占め、以下件数が多い順に、臭気8.5%（19件）、濁度6.7%（15件）、有機物5.8%（13件）となっている。また、汚染原因としては、不明が全体の53.6%を占めるが、工場等が14.3%、車両8.9%、土木工事5.8%、農業・畜産業2.2%となっている。

近年の傾向としては、油類を原因とする事故件数が全体の約50%を占める状況が継続している。また、事故件数は、平成14年度までは年間約150件前後を推移していたが、最近は増加傾向にあり、平成17、18年度は2年連続で200件を上回った。



注) ・異臭味等による被害とは、原水及び浄水中の異臭味（カビ臭、ヘドロ臭等）、カルキ臭（クロラミン臭）、ろ過障害、着色障害、排水処理障害の発生により、凝集剤等薬品注入量の増加等、浄水処理の強化等により対応したものという。ただし、管路からの金属臭は除く。

図 水道における異臭味被害の発生状況経年変化

近年の異臭味等による水道の被害発生状況は、上図のとおりである。

平成 18 年度は、湖沼の富栄養化等の水源水質の悪化により、カビ臭等の異臭味による被害を受けた人口（以下、「異臭味被害人口」という。）は約 266 万人となっており、平成 17 年度の約 433 万人より約 167 万人減少（対前年度比 62%）した。地域別では近畿地方が最も多く、次いで、中国、九州、東北地方の順となっている。

異臭味被害人口は、平成 2 年度のピーク時に 2,000 万人台まで増加したが、高度処理の導入等により、平成 11 年度調査では 100 万人台まで減少した。その後、近年は 300 万人前後で推移している。

異臭味被害については、その発生状況に必ずしも一定の傾向は見られないが、平成 18 年度の異臭味被害人口は近畿、九州等で前年度より減少した。

## 2. 水質事故事例

水質事故事例は本ガイドライン策定委員会の委員事業体及び学識者等の協力及び厚生労働省（平成16年度）資料をもとに、特に対象、期間を限定しないで収集した。以下に示す表は次のカテゴリにより分類している。

- 水源の種類
- 発生年月
- 発生地域
- 発生箇所
- 危害内容
- 原因物質
- 危害原因事象
- 被害の規模
- 対応措置

## 水質事故事例(1)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	危害内容	原因物質	危害原因事象	被害の規模	対応措置	出典
1		1965/6	大阪府 長崎県	簡易水道 上水道	一斉暴露型集団赤痢発生 クロム汚染	<i>S. sonnei</i> クロム	簡易水道滅菌機の故障 メシキ工場排水の地下浸透	患者数220人 直接受けた健被害なし		8)
2	地下水	1967/6	沖縄県	井戸水	油汚染井戸6井	燃料油	メシキ工場専用の燃料油	人体被害なし		8)
3	地下水	1967	愛媛県	河川水	河川中のフナ・コイ大量死	シアン化ナトリウム 鉛	メシキ工場から大量のシアン化ナトリウム漏出	被害者数0 井戸水汚染なし。	次亜塩素酸処理によりシアンを分解	8)
4	表流水	1970	山口県	河川	鉛さい崩壊流出	鉛	鉛山からの鉛さい河川に流入	人体被害なし	流域の魚介類について重金属汚染 状況調査	8)
5	表流水	1970	山口県	上水道水源地	PCP高濃度汚染	有機塩素剤ヘンタ クロロブレーキル	約1,000n <sup>3</sup> が河川に流入 除草剤PCPの不法投棄	川の死魚 川の死魚 直接の人体被害なし	給水停止	8)
6		1971	沖縄県	井戸水	六価クロムによる井戸水汚染	<i>S. sonnei</i>	簡易水道滅菌機の故障。水道水源河川へのし尿の不法投棄	患者数169人 地元住民や元従業員の健康調査、 ヒ素による特異所見は認められず		8)
7	地下水	1971～1973	岐阜県	井戸水	重金属汚染によるヒ素汚染	ヒ素	休廻止鉛山	稻の枯死、魚類のへい死	河川水の飲用利用禁止、健康調査、 鉛山鉱山露骨防止対策事業の実施 周辺住民延べ139名の尿中クロム測定	8)
8	表流水	1972/6	大阪府	簡易水道	井戸水 河川水	ヒ素汚染	休廻止鉛山	稻の枯死	地元住民の健康調査	8)
9	地下水	1972	岐阜県	井戸水	ヒ素基準を超えるヒ素の検出	六価クロムによる地下水汚染	自動車メッキ工場の作業工程中の水槽がひび割れ、Cr+6が流出	患者数不明 死亡者数0	河川水の飲用利用禁止、健康調査、 周辺住民延べ139名の尿中クロム測定	8)
10	表流水	1972～1980	山口県	井戸水	六価クロムによる地下水汚染	アクリルアミドモナー	近隣の下水道工事における地盤破壊	不明		
11	地下水	1974/2	栃木県	地下水	アクリルアミドの井戸水への混入	六価クロムによる地下水汚染	メシキ工場			
12	地下水	1974/3	福岡県	井戸水	目標値超過	六価クロムによる地下水汚染	精密測定器製造工場のメシキ排水管	患者数不明 死亡者数0	周辺住民の尿中クロム測定	8)
13	地下水	1974～1975	岐阜県	地下水	六価クロムによる地下水汚染	六価クロムによる地下水汚染	が破損し、Cr+6が流出	患者数25人	延べ170名中の尿中クロム測定	8)
14	地下水	1975/1	栃木県	地下水	六価クロムによる地下水汚染	バラチフスA集団発生	保養者宅淨化槽放流水が農業用水を介して他家の井戸水に流入	患者数はなし	沈殿地一帯過地一配水地までの状況で発見。	8)
15	地下水	1976	富山県	地下水	六価クロムによる地下水汚染	バラチフスA	テロ。場内に侵入し、蜜油、殺虫剤タイジットを投入。			
16	表流水	1978/6	千葉県	沈殿地	六価クロムによる地下水汚染	蜜油120リットル、殺虫剤タノジット12kgの沈殿地への投投入、色、細菌等で飲用不適	Clostridium perfringens, <i>Staphylococcus aureus</i> , EPEC <i>Shiga</i> Toxin 2a	蜜油から引いた飲料水(濁り、色、細菌等で飲用不適)	患者数207名 患者数43名	2)
17	表流水	1982/1	北海道	飲料水	消毒不完全	蜜油120リットル、殺虫剤タノジット12kgの沈殿地への投投入、色、細菌等で飲用不適	上水道転換に伴い消毒装置を撤去した日簡易水道の使用	患者数7名 患者数80名	患者数80名	2)
18		1982/2	神奈川県	純用水(家庭)	消毒不完全	蜜油120リットル、殺虫剤タノジット12kgの沈殿地への投投入、色、細菌等で飲用不適	Clostridium perfringens <i>Campylobacter</i> jejuni	蜜油120リットル、殺虫剤タノジット12kgの沈殿地への投投入、色、細菌等で飲用不適	患者数62名	2)
19		1982/2	兵庫県	簡易水道	消毒不完全	蜜油120リットル、殺虫剤タノジット12kgの沈殿地への投投入、色、細菌等で飲用不適	<i>Campylobacter</i> jejuni <i>Escherichia coli</i> O28-K73 <i>Campylobacter</i> jejuni, <i>E. coli</i> O15	蜜油120リットル、殺虫剤タノジット12kgの沈殿地への投投入、色、細菌等で飲用不適	患者数111名 患者数7,755名	2)
20	地下水	1982/3	大分県	飲料水	蜜水混入	蜜水混入	蜜水混入			
21	地下水	1982/6	佐賀県	井戸水	蜜水混入	蜜水混入	蜜水混入			
22	地下水	1982/8	高知県	井戸水	蜜水混入	蜜水混入	蜜水混入			
23	地下水	1982/10	北海道	井戸水	蜜水混入	蜜水混入	蜜水混入			

## 水質事故事例(2)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	危害内容	原因物質	危害原因事象	被害の規模	対応措置	出典
24	地下水	1983/1	岐阜県	井戸水	消毒不完全 大腸菌群数陽性、濁度10度、塩素不食出、一般細菌不適	E.coli O6:K15 CamJenji/Sal.Typhi	配管工事における維持管理の欠陥	患者数53名 患者数116名		2)
25		1983/4	新潟県	水道水						2)
26	地下水	1983/5	岐阜県	井戸水						2)
27		1983/6 ~1985/5	静岡県	簡易水道水	大腸菌群陽性	Shi.sonnei Sal.Typhi	水源の下水汚染並びに使用済用具からの塩素臭、苦情による夜間の無消毒。	患者数12名 患者数15名		2)
28	地下水	1983/7	富山県	井戸水	クロロ二トロフェン(CNP)による水質汚染	E.coli O6:K15, E.coli O27:K+ クロロニトロフェン(CNP)			緊急検査を実施	
29	表流水	1983/7	東京都	水道水						8)
30		1983/8	山梨県	飲料水						2)
31	地下水	1983/8	愛知県	井戸水	六価クロムによる井戸汚染(最高8ppm)	E.coli O125:HTU E.coli O125:HTU バッキ工場			汚染井戸13 六価クロム臨時対策本部の設置。	
32	地下水	1983/9	石川県	井戸水					1157件を調査。	
33		1983/9	神奈川県	飲料水	高層水槽の汚染	E.coli O6:K15 CamJenji	患者数116名 患者数228名			2)
34	表流水	1983/11	静岡県	水原河川	産業用燃料タンクからの重油の流出	重油				2)
35	地下水	1983~1988	熊本県	地下水	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等による地下 水汚染	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等			46時間に亘り給水を停止。 道跡調査と浄化対策を実施。	
36	地下水	1983~	兵庫県	水道水、飲用井戸	有機塩素化合物(トリクロロエチレン)による汚染	トリクロロエチレン 有機塩素化合物				8)
37	地下水	1984/1	石川県	井戸水		E.coli O6:K15				2)
38	地下水	1984/2	石川県	井戸水		E.coli O6:K15				2)
39		1984/4	山梨県	飲料水		E.coli O6:H- CamJenji				2)
40	地下水	1984/5	新潟県	湧水		E.coli O145:H- 多糖類				2)
41		1984/5	東京都	水道水	敷地内給水管漏れ修理工事?					2)
42	表流水	1984/9~	栃木県	湖水	大量の泡の発生					1983年から1988年まで汚染調査を実施。
43	地下水	1984/10	長野県	井戸水	消毒不完全	E.coli O159:H20 E.coli O48:K+	消毒装置の改修 汚水流入、消毒装置の故障	患者数35名 患者数27名		
44	地下水	1984/11	神奈川県	井戸水	低沸点有機化合物による地下水汚染	E.coli O159:H20 E.coli O48:K+	低沸点有機化合物による地下水汚染	患者数44名 患者数132名	水道水源として利用調査した結果、多糖類が検出された。	8)
45	地下水	1984/11	三重県	簡易水道原水	トリクロロエチレン等による地 下水汚染				トリクロロエチレンに汚染された井戸水を調査。汚染範囲拡大を確認。調査井戸1,434戸、基準超過井戸390件。	8)
46	地下水	1984	広島県	地下水						8)
47	地下水	1984~1986	岐阜県	地下水						8)
48		1985/6	埼玉県	水道水	污水混入	Campylobacter E.coli O44:K74, CamJenji,Salmo nella C2,Stitchfield	污水管からの汚水、逆流 污水混入	患者数3,010名 患者数57名	汚染範囲3.5km <sup>2</sup> 1984~1986、7地区で地下水汚染判明。2000年より再調査。汚染範囲拡大を確認。調査井戸1,434戸、基準超過井戸390件。	2)
49		1985/7	大阪府	水道水						2)

水質事故例(3)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	危害内容	原因物質	危害原因事象	被害の規模	対応措置	出典
50	地下水	1985/8	北海道	井戸水	汚水混入、消毒不完全	E.coli O6:K15 Cam.Jejuni/C.coli Cam.Jejuni	汚水の飲用？ 浄化槽、雨水の侵入、消毒不完全 送水管破裂による汚染	患者数29名 患者数1146名 患者数214名		2)
51	地下水	1985/8	大分県	井戸水	農業被害	エルサン乳剤、 マンネブ	ミカン散布用農薬が水道水に逆流			2)
52	地下水	1985/9	熊本県	井戸水						2)
53	1985/11	三重県	水道水							8)
54	表流水	1986/5	山形県	雑用水						2)
55	1986/5	福岡県	井戸水							2)
56	地下水	1986/5	山形県	飲料水	E.coli 陽性	E.coli O6:K15 Shi.sonnel E.coli O128:H-	雑用(水)の誤飲	患者数421名 患者数49名 患者数37名 不詳		2)
57	1986/5	山梨県	キャンプ場の山	集団腹痛						2)
58	表流水	1986/5	島根県	水	(下痢を主体に胃腸炎)					8)
59	地下水	1986/7	長崎県	湧水						2)
60	1986/8	大阪府	飲料水？							2)
61	1986/12	埼玉県	高置水槽の水	E.coli 陽性、一般細菌						2)
62	地下水	1986	長野県	湧水	1.3×10 <sup>7</sup> /ml 大腸菌群陽性	Campylobacter	消毒装置故障、 自ら防除の際に防除剤クロルテンが	患者数318名 患者数111名 患者数44名		2)
63	地下水	1986	長崎県	井戸水	クロルテンによる井戸水汚染		クロルテンが近の井戸水の飲用中止を呼び掛け			8)
64	地下水	1987/3	岐阜県	井戸水			自戻り流入			2)
65	地下水	1987/5	新潟県	湧水	消毒不完全	E.coli Q27,K+	消毒装置なし	患者数231名		2)
66	1987/6	新潟県	飲料水				消毒装置機能せず	患者数398名		2)
67	1987/7	富山県	飲料水？	水系感染				患者数59名 患者数19名 患者数25名		2)
68	地下水	1987/7	大阪府	井戸水						2)
69	地下水	1987	愛媛県	飲用井戸水	六価クロムによる汚染		メソキ工場敷地内の土壤汚染による付	被患者数0	敷地内の汚染土壤の撤去	8)
70	地下水	1987	広島県	井戸水			近の井戸水汚染			不詳
71	地下水	1988/4	愛媛県	専用水道水(井戸水)	消毒不完全					2)
72	地下水	1988/5	長野県	湧水						2)
73	地下水	1988/5	熊本県	井戸水	集団感染					2), 8)
74	地下水	1988/5	東京都	井戸水	大腸菌群数陽性、一般細菌不適		雨水流入による雨水流入、消毒不完全			2)
75	地下水	1988/5	北海道	井戸水						2)
76	地下水	1988/6	広島県	井戸水			雨水流入による雨水流入、消毒不完全	患者数833名 患者数10716名 患者数146名	消毒装置の修理不備	2)

## 水質事故例(4)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	危害内容	原因物質	危害原因事象	被害の規模	対応措置	出典
77	地下水	1988/8	長野県	井戸水	E.coli O148:H28, E.coli O127a:K63	シアン流出事故	患者数75名	患者数75名	流域の飲用井戸水中のシアン調査	2)
78	表流水	1988~	神奈川県	飲用井戸水	シアン流出事故 低沸点有機塩素化合物による地下水汚染	テトラクロロエチレン	汚染範囲20ha、暫定水質基準値を越えた井戸175本	患者数48名	越えた井戸175本	8)
79	地下水	1988~1990	静岡県	地下水	E.coli O159:K+	消毒装置不作動 集団赤痢発生	東南アジアで赤痢菌に感染した帰国者による汚染された井戸水	患者数18名	調査井戸856本、暫定水質基準値を越えた井戸175本	2), 8)
80	地下水	1989/3	岐阜県	井戸水	E.coli O125:K70	消毒装置不完全	消毒不完全	患者数98名	患者数326名	2)
81	地下水	1989/5	愛媛県	井戸水	E.coli O26:K60	動物の糞便汚染？消毒なし	患者数7名	患者数7名	患者数463名	2), 8)
82	地下水	1989/5	神奈川県	井戸水、湧水、消費不完全	E.coli O126:K71 E.coli O128	衛生管理不良、管	衛生管理不良による電線から漏入	患者数675名	患者数675名	2)
83	表流水	1989/5	岐阜県	谷川水、井戸水	E.coli O148, Cam.Jejuni	雨水浸入	雨水の流入	患者数194名	患者数322名	2)
84	地下水	1989/5	長野県	井戸水	Cam.Jejuni	受水槽	雨水の流入	患者数32名	患者数680名	2)
85	地下水	1989/5	長野県	受水槽	Sal.enteritidis	大腸菌群陽性、一般細菌	原水高濁度時の凝聚剤注入不能、消毒薬不足（異常時の監視体制の不備、運転管理記録なし。）	患者数109名	患者数109名	2)
86	表流水	1989/7	静岡県	受水槽	E.coli O18	硝酸性窒素による地下水汚染	硝酸性窒素による地下水汚染	患者数13名	患者数13名	8)
87	地下水	1989/7	長野県	簡易水道水	Aeromonas	大腸菌群及び大腸菌陽性	無消毒で調理に貢用	患者数277名	患者数277名	2)
88	表流水	1989/7	新潟県	飲料水	Cam.Jejuni	雨水流入	地下水中から表流水への切り替え、無消毒	患者数109名	患者数109名	2)
89	表流水	1989/9	長野県	水道水	160/m <sup>3</sup>	大腸菌群陽性、一般細菌	原水高濁度時の凝聚剤注入不能、消毒薬不足（異常時の監視体制の不備、運転管理記録なし。）	患者数48名	患者数48名	2)
90	地下水	1989~1993	沖縄県	飲用水源	E.coli O18	硝酸性窒素による地下水汚染	硝酸性窒素による地下水汚染	患者数13名	患者数13名	8)
91	地下水	1990/5	山形県	井戸水	E.aeromonas	消毒装置不完全	地下水中から表流水への切り替え、無消毒	患者数277名	患者数277名	2)
92	地下水	1990/6	愛知県	井戸水	Cam.Jejuni	大腸菌群及び大腸菌陽性	地下水中から表流水への切り替え、無消毒	患者数109名	患者数109名	2)
93	表流水	1990/7	広島県	専用水道水	E.coli O27	大腸菌群及び大腸菌	地下水中から表流水への切り替え、無消毒	患者数48名	患者数48名	2)
94	地下水	1990/8	熊本県	専用水道水	E.coli O157:H7	40/m <sup>3</sup>	消毒不完全	患者数251名	患者数251名	2)
95	地下水	1990/10	埼玉県	井戸水	Shi.sonnel	汚水浸入	汚水浸入、無消毒	患者数33名	患者数33名	2)
96	地下水	1990/12	山形県	井戸水	E.coli O157:H7	維持水流入	汚水浸入	患者数122名	患者数122名	2)
97	地下水	1991/2	静岡県	井戸水	E.coli O8:H11(まかE.coliの各種血清型計6型)	維持水流入	維持水流入	患者数53名	患者数53名	2)
98	地下水	1991/5	山形県	湧水、井戸水	Campylobacter	40/m <sup>3</sup>	維持水流入	患者数105名	患者数105名	2)
99	地下水	1991/5	新潟県	湧水	E.coli O6:H16	ガソリンによる地下水汚染	ガソリンによる地下水汚染	患者数323名	患者数323名	2)
100	地下水	1991/8	群馬県	井戸水	E.coli O149:H41	ガソリンによる地下水汚染	ガソリンによる地下水汚染	患者数234名	患者数234名	2)
101	地下水	1991/8	群馬県	地下水	Shi.sonnel	河川及び水路	河川及び水路	一時的に水道水の取水停止	一時的に水道水の取水停止	8)
102	地下水	1992/8	東京都	井戸水	E.coli O157:H7	魚類の死	魚類の死	患者数9名	患者数9名	2)
103	表流水	1992/10	福島県	河川及び水路	E.coli O157:H7	受水水槽	受水水槽	患者数142名	患者数142名	2)
104	地下水	1993/1	北海道	飲料水	E.coli O157:H7	排水管と消防栓との接合部	排水管と消防栓との接合部	給水系系統	給水系系統	2)
105	地下水	1993/6	東京都							2)

## 水質事故例(5)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	危害内容	原因物質	危害原因事象	被害の規模	対応措置	出典	
106	地下水	1993/9	静岡県	井戸水	汚水流入 消毒不完全	E.coli O6:H16 E.coli O25:H42, E.coli O169:H41	し尿淨化槽かいつの污染 残留塩素不検出	患者数191名 患者数1,126名		2)	
107	地下水	1993/9	大阪府	井戸水						2)	
108	表流水	1993	静岡県	水源河川	水質基準値超過					7)	
109	表流水	1993	広島県	河川	油漏出					8)	
110	表流水	1994/1	三重県	河川水	ヒ素汚染						
111	表流水	1994/2	広島県	河川	重油流出	重油	スキーガラの流出				
112	地下水	1994/7	青森県	湧水	消費不完全	Yentercolitica Camilleiuni	スキーガラの燃料重油が10,000リットル が流出	患者数42名 患者数370名	原水の処理法について研究、基準 値以下としたオイルフェンスなどで対応。水道水	8)	
113	地下水	1994/7	福井県	井戸水	使用水	Salmonella Cryptosporidium parvum	消費設備不作動 下痢患者が水原で排便	患者数461人。 医療機関受診者77人。入院者5人。		2)	
114	表流水	1994/8	富山県	貯水槽水道	クリストボリジウムによる 集団感染		排水が水槽に混入。(簡易専用水道 として管理不十分)			2)	
115		1994/8	神奈川県	貯水槽水道						3), 8)	
116		1994/9	青森県	簡易水道水	汚水流入	Camilleiuni	汚水槽排水ボンブ故障による汚水の 流入	患者数438名	汚水槽排水ボンブ故障による汚水の 流入	2)	
117	地下水	1994/9	富山県	井戸水	汚水流入	E.coli O148:H28, Clo.perfringens				2)	
118	地下水	1994/10	群馬県	井戸水	汚水流入、消費不完全	E.coli O169:H41		患者数11名		2)	
119	地下水	1994/10	宮城県	井戸水	六塙クロムによる地下汚染	E.coli O6:H16	降雨による汚水流入、消費装置故障 場からハバクロムを検出した井戸49本、そのうち水質基準 下水汚染	患者数52名 患者数35名 健康被害なし	調査井戸293本、ハバクロムを検出 した井戸49本、そのうち水質基準 を越えた井戸36本		2)
120	地下水	1994	静岡県	井戸水						8)	
121	地下水	1995/3	秋田県	専用水道水	汚水浸入、大腸菌群陽性	E.coli O148:H28, E.coli OUK:H14	井戸への汚水浸入、消毒剤無注入	患者数73名		2)	
122	地下水	1995/3	高知県	井戸水	雨水流入、消費不完全	不明		患者数183名		2)	
123	地下水	1995/6	福岡県	井戸水		E.coli O148:H28	雨水の流入、消毒装置不作動	患者数24名	取水停止等及び浄水処理(バッキ装 置)の設置。終息するまで1年半位 を費やした。	2)	
124	地下水	1995/7	静岡県	水源井戸	四塙化炭素による汚染	四塙化炭素	特定できます。			7), 8)	
125		1995/9	大分県	簡易水道水	水質基準値超過	Camilleiuni 3.5シメルヒゾール	事業所排水	患者数118名	上流關係部局に要望活動。その結果 事業所は当該物質の扱い中止。	2)	
126	表流水	1996/2	大阪府	水道水	大腸菌群陽性 異常			3300件の苦情		2)	
127	地下水	1996/4	青森県	井戸水						1), 8)	
128	表流水	1996/6	埼玉県	水道原水・給水栓水		Shi sonnei Cryptosporidium parvum	集団下痢症の発生 (原水、給水栓からクリプト スボリジウム・オーシスト検出)	患者数1名 患者数8,812人。医療 機関受診者24人 入院者24人	原水の汚染、不完全な浄水処理、急速 ろ過、PAC常に注入なし 伏流水水源に流入する淨化槽、農業集 落排水処理施設の処理水と水道水の 間に、感染者の便を介して循環繁殖系 を形成してしまったため、汚染が拡大し たものと推測される。	2)	

## 水質事故事例(6)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	危害内容	原因物質	危険原因事象	被害の規模	対応措置	出典
129	地下水	1996	北関東	井戸水	鉛塩汚染	外へモクロビン 血症	クリプトスボリジウムによる 水道源水汚染	患者数1名		4)
130		1997/6	千葉県	水道源水	O157の検出	クリプトスボリジウム	腸管出血性大腸 菌O157	患者数1名。検出井戸 戸数1件。	埼玉県の事例を鋤南町が独自で検 索依頼。検査体制の不十分。	8)
131	地下水	1997/7～ 1997/8	東京都	井戸水	環境基準値超過	クリプトスボリジウム	クリプトスボリジ ウム	患者数0名	簡易水道から上水道へ切り替えた。 行政指導。水質調査をしたが、原因不明。 発生源特定。上流関係部局からの 簡易水道特定。水質調査を実施した。	8)
132	表流水	1997/9	大阪府	水源(取水口)	クリプトスボリジウム原虫 の食出	クリプトスボリジ ウム	クリプトスボリジ ウム	患者数0名	井戸水対策(ベンゼン及びエチルベ ンゼン削定)	6)
133		1997/10	鳥取県	簡易水道原水	ベンゼン、エチルベンゼン の漏出	ベンゼン、エチル ベンゼン	事業所からの漏出			8)
134	地下水	1997/10～ 1997/11	茨城県	井戸水	集団赤痢発生	赤痢菌(園型ソーン ネ)	水源井戸が赤痢園に汚染。排水設備 の漏水により井戸水が汚染され、滅菌 装置への塩素剤入り忘れ忘れた。	患者数821名(入院 346)		
135	地下水	1998/5	長崎県	井戸水	芳香族有機化合物 汚染	芳香族有機化合物	水上オートバイ		発生源特定。関係部局より適正利 用の要請、監視体制確立。 延べ34ヶ所を調査。現在もモニタリ ング調査を継続中。	3), 8)
136	表流水	1998/6	大阪府	水道原水	テトラクロロエチレン等による地下 水汚染	テトラクロロエチ レン	クリーニング事業場等			6)
137	地下水	1998	奈良県	井戸水	工業用水のり流出	ボリアクリル酸	水上オートバイ		取水及び給水停止。給水車出動。	8)
138	表流水	1999/1	兵庫県	河川	トリクロロエチレン等による地下 水汚染	トリクロロエチ レン	クリーニング事業場等			8)
139	表流水	2000/10	兵庫県	河川	油汚染 異臭	トリクロロエチ レン	ポンプ駆動装置 ポンプ駆動装置 クレゾール、シケンカル ゾール	水道原水に混入。水源もしくは仮設導 水管で混入?	吸着マットで油汚染をさげる。 飲用制限2日	8)
140	表流水	2001/1	長野県	水道水	油臭	油等	水道原水に混入。詳細は不明。	13,700戸、断水 送水停止(34時間) 場水停止。		8)
141		2001/2	長野県	水道水	クリプトスボリジウム	クリプトスボリジ ウム	水管で混入?			8)
142	地下水	2001/6	愛媛県	浄水	クリプトスボリジウム	クリプトスボリジ ウム	水道原水に混入。詳細は不明。	浅井戸の越流管を封じての汚染の可 能性。詳細は不明。		8)
143	表流水	2001/6	島根県	山水を簡易ろ過 した雑用水	O26の検出	菌O26	山水を簡易ろ過 した雑用水	山水を簡易ろ過した。雑用水が感染源と 考えられる		8)
144		2001/10～ 2001/12	神奈川県		(Q26:H11、VT1)	バイオテロの恐れ			2001年度に炭疽検出検査を56 件、63検体実施したが全て陰性。	8)
145		2001/10～ 2002/1	長野県			バイオテロの恐れ			炭疽菌検出検査を11件、14検体実 施したが全て陰性。	8)
146		2002/1～ 2002/3	愛知県			バイオテロの恐れ			不審物(白い粉)5検体の検査を実 施したが、すべて陰性。	8)
147		2001/10～ 2002/5	茨城県			バイオテロの恐れ			30事例ごついて炭疽検出検査を 実施したが、すべて不検出。	8)
148			福岡県			バイオテロの恐れ			16事例が搬入され、炭疽菌の検査 を実施した。すべて、陰性。	8)

## 水質事故例(7)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	原因物質	危害内容	原因物質	危害原因事象	被害の規模	対応措置	出典
149		2001/10～2002/6	長崎県		自い粉等不審物の炭疽菌検査	ハイオテロの恐れ			不審物更物(白い粉)等、不審物4件の炭疽菌検査をしたが、いずれも駆除されなかつた。		8)
150		2001/11	岩手県		クリフトスピリシウムの集団感染	ハイオテロの恐れ			駆除前広場に白い粉があつたが、いずれもグラニュー糖であつた。炭疽菌関連の白い粉事件はこれまでに10件あつた。		8)
151		2002/2～2002/3	兵庫県		Cryptosporidium parvum	北海道への修学旅行先での感染が疑われた			下痢129名。61名からクリプトスピリジウム検出		8)
152	表流水	2002/3	滋賀県	水道水	異臭	化学工場からの漏出。			3,300戸、断水10日間		8)
153	表流水	2002/4	福岡県	浄水場	海水汚泥の河川への放流	表流水の河川法無許可取水。			福岡県1市8町の浄水場		8)
154	表流水	2002/4～2002/6	北海道		下痢症の集団発生	Cryptosporidium parvum			下痢症170名	原虫症の調査、患者及び従業員便飲用水・使用水から検出されず363検体中34検体からは検出されず	8)
155	表流水	2002/6	兵庫県	水道原水	フェノール流出事故による水道水異臭	フェノール	化学工場からフェノール約320tが流出。未回収のフェノールが降雨により水道水源河川に流入。塩素処理工程で臭いの強いクロロフェノール類に変化。		影響9,000戸	使用制限の実施。	8)
156	地下水	2002/6～2002/7	東京都	飲用井戸水	発がん性物質1,4-ジオキサンの検出	1,4-ジオキサン	化学工場からフェノールが降雨により水道水源河川に流入。塩素処理工程で臭いの強いクロロフェノール類に変化。		検出井戸3井。健全被害はない。	1世帯に6年間	8)
157	表流水	2002/8	大阪府	給水管	工業用水を給水	1,4-ジオキサンによる水道水	給水管が水道管と平行した工业用水道管に誤接合されていた。		取水停止		8)
158	地下水	2002/8	大阪府	水道井戸	水源の汚染	1,4-ジオキサンによる水道水	給水管が水道管と平行した工业用水道管に誤接合されていた。		汚染水源井戸3本	取水停止	8)
159	表流水	2002/11	東京都	給水管	工業用水を給水	残留塩素の基準値未満	給水管が水道管と平行した工业用水道管に誤接合されていた。		9世帯に約3年間、1世帯に約17年間		8)
160	表流水	2002/12	岡山県	水道水			原水が堰開放と余電放流が重なったことにより、塩素を著しく消費する水質に変化。塩素注入を手動にて切り替え。その後向罐器を倉る。夜間引継ぎの際の動向向罐器を倉る。夜間引継ぎの際に情報伝達の不足により、水質監視の注意義務が欠如。		基準値未満の水の配管戸数、約17,000戸		8)
161	表流水	2002/12	佐賀県	沈殿地		汚泥	沈殿池清掃中、排泥仕切弁を操作する時にに濃縮槽の下方弁を開けたいため、汚泥が河川に流出。				8)
162	表流水	2002/12	山口県	水道水	レジン廃液流出	フェノールを含む廃液	セメント工場においてフェノールを含む廃液が配管から漏洩	魚類へ死	断水約7700世帯、約1日	取水停止(約30時間)、給水車出動	8)

## 水質事故例(8)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	危害内容	原因物質	危険原因事象	被害の規模	対応措置	出典
163	地下水	2003/3	茨城県	井戸水	フェニル化ヒ素化合物による井戸水汚染 混入有機ヒ素汚染	フェニル化ヒ素化合物	化字兵器として使用されたヒンケルアルコロアルシン、ジフェニルシアルシンの分解産物と推定			8)
164	地下水	2003/4	茨城県	井戸水	高濁度 2度超	ジエニルアルシン酸	前日からの雨により原水濁度が上昇。原水凝集沈殿過での対応の遅れ。原水のアルカリ度低下に対する対応不足。	「飲用不適」を広報。		5)
165	表流水	2003/4	長野県	浄水	水道水貯貯水池による水源汚染 油膜	軽油	道路工事現場の重機発電機に使用する軽油が降雨により流出誤接合による農業用水の水道管への逆流。	貯水施設は使用停止		8)
166	表流水	2003/4	東京都	給水	汚水流入	軽油	14世帯63人に影響。 3人かく下痢症。			8)
167	2003/7	静岡県	水源(取水口)	油臭 (適切な対応により供給水への影響はない)	pH異常 pH基準値超過 8.9~9.1	モルタルから アルカリ成分	モルタルイニグの水道本管末端部に滯留していた水に古くなったモルタルからアルカリ成分が溶出	取水口の臭気異常のレベルに応じて、下流の事業体は取水停止、取水制限、粉末活性炭投入を実施。原法的責任は問えず。被害費用は原因者の保険により弁済。 設置し水道水をすべて排出		6)
168	表流水	2003/10	大阪府	簡易専用水道	pH異常 pH基準値超過 8.9~9.1	モルタルから アルカリ成分	モルタルイニグの水道本管末端部に滯留していた水に古くなつたモルタルからアルカリ成分が溶出	取水口の臭気異常のレベルに応じて、下流の事業体は取水停止、取水制限、粉末活性炭投入を実施。原法的責任は問えず。被害費用は原因者の保険により弁済。 設置し水道水をすべて排出		7)
169	2004/4	東京都	水	上素水質基準超過	上素水質基準超過	ヒ素 トリクロロチレン	モルタルイニグの水道本管末端部に滯留していた水に古くなつたモルタルからアルカリ成分が溶出	飲用制限、上水道使用へ切り替え		8)
170	2004/4	神奈川県	専用水道	工場跡地下水におけるトリクロロチレン濃度基準超過	工場跡地下水におけるトリクロロチレン濃度基準超過	ヒ素 トリクロロチレン	モルタルイニグの水道本管末端部に滯留していた水に古くなつたモルタルからアルカリ成分が溶出	飲用制限、上水道使用へ切り替え		9)
171	地下水	2004/4	静岡県	飲用井戸	簡易水道	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	飲用制限、次亜塩素酸水による消毒 使用中止、応急配管、代管井戸掘削		9)
172	2004/4	北埼玉	飲用井戸	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	飲用制限、次亜塩素酸水による消毒 使用中止、応急配管、代管井戸掘削		9)
173	地下水	2004/5	広島県	飲用井戸	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	飲用制限、次亜塩素酸水による消毒 使用中止、応急配管、代管井戸掘削		9)
174	地下水	2004/5	長野県	飲用井戸	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	飲用制限、次亜塩素酸水による消毒 使用中止、応急配管、代管井戸掘削		9)
175	2004/5	福島県	簡易水道	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	飲用制限、次亜塩素酸水による消毒 使用中止、応急配管、代管井戸掘削		9)
176	表流水	2004/5	鹿児島県	上水道水源河	1.4-シオキサン水質基準値超	活性炭	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	飲用制限、次亜塩素酸水による消毒 使用中止、応急配管、代管井戸掘削		9)
177	地下水	2004/5	千葉県	簡易水道	1.4-シオキサン水質基準値超	活性炭	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	飲用制限、次亜塩素酸水による消毒 使用中止、応急配管、代管井戸掘削		9)
178	2004/5	三重県	上水道浄水	1.4-シオキサン水質基準値超	活性炭	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	ヒ素 大腸菌群 ノウイルス食中毒	飲用制限、次亜塩素酸水による消毒 使用中止、応急配管、代管井戸掘削		9)
179	2004/6	大阪府	簡易水道原水	クリフトンボリジワム検出	クリフトンボリジワム	発生源不明	発生源不明	取水停止、上水道使用へ切り替え		9)

## 水質事故例(9)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	危害内容	原因物質	危害原因事象	被害の規模	対応措置	出典
180	表流水	2004/6	秋田県	上水道水源河川	ヒ素の排水基準を超過した。	ヒ素		取水停止		9)
181		2004/6	山形県	上水道	排水が河川に流入。	トルエン	油の不法投棄。	給水停止、水質監視		9)
182		2004/6	長野県	上水道	トルエン水質管理目標値超過においてトルエンによる異臭被害。	トルエン	水質監査装置設置	給水停止、仮設配管設置		9)
183		2004/6	沖縄県	上水道	臭素酸水質基準値超過による異臭被害。	臭素酸	次亜塩素酸塩変更	次亜塩素酸塩変更		9)
184		2004/6	岡山県	専用水道	臭素酸水質基準値超過による異臭被害。	臭素酸	飲用制限、次亜塩素酸塩変更	水質監視		9)
185	地下水	2004/6	山口県	飲用井戸	臭素酸水質基準値超過による異臭被害。	臭素酸				9)
186		2004/6	三重県	上水道簡易水道	臭素酸水質基準値超過による異臭被害。	臭素酸		次亜塩素酸塩変更		9)
187	表流水	2004/7	兵庫県	ダム	クロスアンダムによる異臭。	クロスアンダム		臨時水質検査		9)
188	表流水	2004/7	奈良県	ダム	ナフタノン等による異臭。	ナフタノン		臨時水質検査、監視強化		9)
189		2004/7	愛媛県	上水道	水質基準値超過による異臭。	水質基準値超過		臨時水質検査、配水池等の検査		9)
190		2004/7	山形県	用水供給	水質基準値超過による異臭。	水質基準値超過		浄水制限		9)
191		2004/7	福島県	簡易水道	水質基準値超過による異臭。	水質基準値超過		取水停止		9)
192	表流水	2004/7	大分県	上水道	臭素酸水質基準値超過による異臭。	臭素酸		活性炭注入装置強化		9)
193		2004/7	千葉県	小規模専用水道	クリントスピリシウムによるクリントスピリジウムによる異臭。	クリントスピリジウム	次亜塩素酸塩変更	飲用制限、次亜塩素酸塩変更		9)
194	地下水	2004/8	長野県	飲用井戸	自家用水道(勇)で食中毒発生			用途制限		9)
195	地下水	2004/8	東京都	简易水道	カシロハクタ-症発生	カシロハクタ-				9)
196	表流水	2004/9	石川県	簡易水道	マンヨン愛水槽による殺虫剤混入	殺虫剤	汚染源不明。塩素滅菌不十分。	発症者52名	保険所による指導、上水道使用へ切り替え	9)
197		2004/9	愛知県	小規模貯水槽	ヒ素水質基準値超過による異臭。	ヒ素		塩素添加装置の修理、残塩毎日測定等		9)
198		2004/9	広島県	簡易水道	硝酸・亜硝酸態窒素が長年にわたり水質基準値超過による異臭。	硝酸・亜硝酸態窒素		保険所立入り、愛水槽修理		9)
199		2004/9	愛媛県	簡易水道	ヒ素水質基準値超過による異臭。	ヒ素		応急給水、水源開発、水道施設整備等		9)
200		2004/9	東京都	専用水道	マangan水質基準値超過による異臭。	マangan		地下水中のフレンチ等の修理、地下開発、水道施設整備等		9)
201		2004/10	愛媛県	簡易水道	過剰な硫酸態窒素による異臭。	硫酸態窒素		使用中止、上水道使用へ切り替え		9)
202		2004/10	大阪府	上水道	灯油による異臭。	灯油	次亜塩素酸塩変更	臨時水質検査		9)
203		2004/10	岡山県	簡易水道	硝酸・亜硝酸態窒素による異臭。	硝酸・亜硝酸態窒素		給水停止、他水道使用へ切り替え		9)
204		2004/11	京都府	簡易水道	水銀水質基準値超過による異臭。	水銀		給水停止、仮配管設置		9)

水質事故事例(10)

番号	水源	発生年月	発生地域	発生箇所	危害内容	原因物質	被害の規模	対応措置	出典
205		2004/12	兵庫県	上水道原水 上水道浄水	シアルシア検出	シアルシア	発生源不明	用途制限、浄水場運転差更等	9)
206		2004/12	山形県	上水道原水	原水濁度上昇により給水停止	濁度	逆洗後に捨水工程が組み込まれていないいろ過池のため逆洗後にシアルシアが淨水に混入した可能性も考えられる	給水停止	9)
207		2004/12	茨城県	用水供給	塩素酸・臭素酸目標値超	塩素酸・臭素酸			次亜塩の種類変更の検討、情報提供と報告の徹底
208	地下水	2004/12	愛知県	上水道深井戸	トリクロロエチレン換算基準値超	トリクロロエチレン 1,4-ジオキサン	周辺事業者の排出水の管理不徹底	取水停止、臨時水質検査、水原監視強化、発生源対策	9)
209	表流水	2005/1	香川県	上水道 簡易水道	ジクロロメタノン混入による水質基準値超過	ジクロロメタン	沈殿池の覆蓋塗装工事において古い塗装の剥離剤として使用していた材料に含まれるジクロロジカルボン酸が送水に混入	飲用制限、工事時における薬品使用への配慮	9)
210		2005/2	北海道	用水供給・送水	ノロウイルス集団感染	ノロウイルス	生活排水等による汚染の可能性	飲用制限、上水道使用へ切り替え	9)
211	地下水	2005/3	秋田県	簡易水道・浅井戸ヒート水	原水に事業場からの原油が混入	原油		飲用制限、上水道使用へ切り替え	9)
212		2005/3	兵庫県	上水道原水	少量で危険なし	消防剤	事業所火災により、消防剤やスズが淨水場上空に浮遊。	取水停止	9)
213	表流水	2005/10	大阪府					混入の可能性のある処理水を採水し、簡易水質確認、魚による毒物監視を実施。	6)

出典

- 1) 平成9年度厚生科学特別研究報告書「地衛研の連携による危機的健康被害の予知及び対応システムに関する研究」
- 2) 水のリスクマネジメント実務指針、(株)サイエンスフォーラム、1998.6
- 3) 厚生労働省資料
- 4) 田中淳子他、小児臨床、49:1661-1665、1996
- 5) 浅見真理他、飲用井戸の合成有機ひ素汚染による健康影響の低減化に関する研究
- 6) 大阪府水道環境森林部水利利用室資料
- 7) 静岡県環境森林部水利利用室資料
- 8) 水質危機の事例、大阪府資料
- 9) 平成16年度に発生した水道における主な水質事故事例、H17.4水質基準逐次改正検討会資料