

お客様各位

安全に関わる重要なお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、ホンダ車をご愛用賜り厚く御礼申し上げます。

さて、高濃度（50%前後）アルコール含有燃料を使用した弊社の車両にて、燃料系部品のアلم材が腐食したことによる燃料漏れがあり、火災に至る事例が最近時起きました。
お客様の安全に関わる重大な不具合の発生を未然に防止すべく、以下にご案内申し上げます。

弊社の車両は使用燃料として「無鉛ガソリン」を前提に設計、製造をしております。従いまして「取扱説明書」でお知らせしている通り、必ず「無鉛ガソリン」をご使用下さるようお願い申し上げます。

給油の際は必ず「無鉛ガソリン」であることを確認して下さい。
ご使用の燃料が不明なお客様は、ご利用のガソリンスタンド・給油所にご確認ください。

「高濃度アルコール含有燃料」をご使用中か、またはご使用された事
がありますお客様は、お買い求めいただいたホンダ販売会社又は最寄
のホンダ販売会社へおこし頂き、燃料系部品の無料点検をお受けいた
だきますようお願い申し上げます。

尚、上記点検の結果、「高濃度アルコール含有燃料」による部品の損傷が確認され、修理を必要とした場合は、有料とさせていただきます。

弊社は「無鉛ガソリン」以外の燃料を使用したことに起因する車両故障及び損害については補償できません。

今後共、弊社製品のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

平成13年8月

本田技研工業株式会社
〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号
フリーダイヤル 0120-886-198
受付時間 AM9:00 ~ 12:00 PM1:00 ~ 5:00