



右側前輪付近が接触し、その弾みで当該乗合バスが左側に押され、交差点左前方の段差約1.6メートルの田圃に横転した模様。

#### (3) 乗合バスと原動機付自転車が衝突した事故

2月3日(日)午前6時50分頃、徳島県において、同県に営業所を置く高速乗合バスが回送中、赤信号を無視して交差点に進入してきた原動機付自転車と衝突した。

この事故により、当該原動機付自転車の乗員1名が死亡した。

事故当時、当該乗合バスは、当該交差点を青信号に従い直進中、当該乗合バスから見て左方向から赤信号を無視して交差点に進入してきた当該原動機付自転車が衝突した模様。

#### (4) 個人タクシーが酒気帯び運転

1月31日(木)午後5時40分頃、岐阜県において、同県の個人タクシーが当て逃げしたという通報を受け、警察が当該個人タクシーの運転者へ職務質問した際に、呼気を確認したところ、呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコールが検知されたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕された模様。

#### (5) トラックとマイクロバスが衝突した事故

2月2日(土)午前7時45分頃、北海道において、道内に営業所を置くトラックがマイクロバス(自家用)と正面衝突した。

この事故により、当該マイクロバスの乗員17名と当該トラックの運転者の計18名が、負傷して病院に運ばれ、うち5名は骨折等の重傷を負った。

事故現場は、路面は雪が解けて滑りやすい状態で、事故当時、当該トラックがスリップして対向車線にはみ出し自車線に戻ろうとしたところ、対向してきた当該マイクロバスが衝突を避けるため、当該トラック側の走行車線にはみ出し正面衝突した模様。

#### (6) トラック運転者が酒気帯び運転

2月2日(土)午前10時25分頃、広島県において、大阪府に営業所を置くトラックが走行中、対向車線にはみ出し、対向車両のダンプのミラーに接触したが、そのまま走り去ったため、通報を受けた警察により、当該トラックが発見され職務質問にて、当該トラックの運転者の呼気を確認したところ、呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上のアルコールが検知されたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕された模様。

この事故による負傷者はいない。

なお、事業者は当該運行が1泊2日であったが、当該運転者にアルコール検知器を携行させていなかった模様。









\* 自動車局ホームページ

( <http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html> )

\* 自動車の不具合情報はこちら

最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことはありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。

・ ホームページ受付 ( [www.mlit.go.jp/RJ/](http://www.mlit.go.jp/RJ/) )

・ フリーダイヤル受付 0120-744-960

( 平日9:30~12:00 13:00~17:30 )

・ 自動音声受付 03-3580-4434 ( 年中無休・24時間 )

\* 自動車のリコール等の通知等があったときは！

使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。

