

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールの改修にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出分についても令和2年11月1日以降に改善処置を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社HPで周知しておりますとともに、リコール改善措置の実施状況等のご確認につきましては、弊社お客様相談室にて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○リコール届出書及び一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車：運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-●●●●のステッカーを貼付する。」の記述を削除する。

○リコール届出書の訂正を行うリコール届出番号

外-595	外-706	外-788	外-866
外-886	外-1674	外-1832	外-2508
外-2694	外-2742	外-2767	外-2774
外-2933	外-2975	外-3006	外-3095

リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

リコール改善作業を実施したお車に貼付しておりました、リコールステッカーにつきまして令和2年(2020年)11月1日より、下記の対象リコールより貼付を廃止いたします。


【令和2年11月1日以降に国土交通省へ届出するリコール】

【令和2年10月31日迄に国土交通省へ届出した以下の届出番号のリコール】

外-595	外-706	外-788	外-866
外-886	外-1674	外-1832	外-2508
外-2694	外-2742	外-2767	外-2774
外-2933	外-2975	外-3006	外-3095

リコールステッカー貼付位置の代表例

運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近



リコール実施の有無をご確認される場合には、以下の方法にてご確認くださいませ。

1. お客様相談室へのお問合せ
E-mail: recall@nicole.co.jp
2. リコール実施後に車両に施す識別を確認
識別位置につきましては、各リコールの改善箇所説明図よりご確認くださいませ。