

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールの改修にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善措置を実施するのは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社HPで周知して参りますとともに、リコール改善措置の実施状況等のご確認につきましては、弊社HPでの検索又は弊社コールセンターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及び一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-●●●●*のステッカーを貼付する。」の記述を削除する。


※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール番号が対象

リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

リコールを実施したお車に貼付しておりました、リコールステッカーを令和2年(2020年)11月1日より、令和2年(2020年)10月31日までのリコール届出を含め、一律に貼付を廃止します。

リコールステッカー貼付位置の代表例：

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に貼付しています。



リコール実施の有無をご確認される場合は、以下の方法にてご確認いただけます。

【ご確認方法】

1. 当社HP(以下 URL)で車台番号を入力して検索

<http://recall-search.jp/frontend/vw/>

2. 以下のフリーコールへのお問合せ

当社リコール専用フリーコール 0120-509-300 (9:30-18:30)

3. リコール実施後に車両に施す識別を確認

- 2020年10月末以前：当社リコール専用フリーコールへお問合せ下さい。
- 2020年11月以降届出の場合：弊社HPに掲載の改善箇所説明図よりご確認頂けます。

例)キャンペーンステッカーに「外-xxxx(届出No.4ケタ)、日付(西暦・月・日の順)ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつけ。

