

- 特定DTC照会アプリのファイル容量の増加に伴い、アプリアップデート時の通信先情報を変更します。
- OBD検査システムを使用するPC等が社内のセキュリティ設定により、インターネットへのアクセスが制限されている場合は、以下のドメイン名等からの通信を許可する設定を追加してください。

■許可が必要なドメイン、ポート情報

ドメイン名	ポート
www.epti-ap2.naltec.go.jp	443/tcp

- ✓ 通信先情報の変更時期は2025年を予定しています。(変更する3ヶ月前を目処にOBD検査ポータルで周知いたします。)
- ✓ 当該通信先情報の変更の影響によりアプリアップデートに失敗した場合は、OBD検査コールセンターまでお問い合わせください。
- ✓ アプリアップデート失敗によりOBD検査が実施できない場合は「特定DTC照会アプリのアップデート時にエラーが発生した場合の取扱細則について」(令和6年7月30日付け国自整第98号)の適用を受けることができます。【第7回OBD検査準備会合:参考資料1参照】
- ✓ なお、新規インストールする際の通信先情報はこれまでどおりとなります。
- ✓ そのため、既に許可しているドメイン名等は削除しないようにしてください。

【参考情報:OBD検査システムの通信先情報について】

[OBD検査ポータル／整備事業者の方／OBD検査で使用する機器](#)
[■OBD検査システムの通信先情報について\(セキュリティの設定\)](#)

こちら

