

少数台数のリコール届出の公表について（平成16年8月分）

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成16年8月は下記のとおり7件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：日本車輛製造株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
8月3日	1197	車名：日車 型式：不明 通称名：キャリア	2	平成15年9月30日
不具合の部位等	カムフォロアーピンの強度が不足しているため、カムフォロアーピンを支持するレバー内部で、当該ピンに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行してカムフォロアーピンが折損し、バルブクリアランスが増大してエンジンのシリンダーヘッドから異音が発生し、最悪の場合、エンジンの破損に至るおそれがある。			

2. 届出者：キャピタルトレーディング株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
8月3日	外-1152	車名：ニッサンディーゼル 型式：不明 通称名：-	7	平成11年2月26日～ 平成11年3月19日
不具合の部位等	前軸アクスルビームとサスペンションブラケットの組合せが不適切なため、段差のある路面を通過する時等に、当該アクスルビームのサスペンションブラケット取付け面端部に高い応力が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該アクスルビームに亀裂が発生し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。			

3. 届出者：三菱重工業株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
8月5日	1185	車名：三菱 型式：5G等 通称名：三菱モータグレーダ	55	平成4年10月19日～ 平成12年10月26日
不具合の部位等	オートマチックトランスミッションを搭載した車両において、変速及び駐車ブレーキ用レバーの固定ネジの締付力が不足しているため、固定ネジが弛み出すものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、固定ネジが折損して当該レバーが抜け出し、駐車ブレーキの作動または解除ができなくなるおそれがある。			

4. 届出者：ドゥカティジャパン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
8月10日	外-1153	車名：ドゥカティ 型式：ZDMS300AA3B等 通称名：ST3等	48	平成15年11月3日～ 平成16年3月24日
不具合の部位等	エアボックスドレンチューブの取り回しが不適切なため、当該チューブがエンジン前側シリンダーのエキゾーストパイプと干渉し溶損して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。			

5. 届出者：日産自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
8月11日	1207	車名：ニッサン等 型式：KK-BHW41等 通称名：シビリアン	94	平成16年6月24日～ 平成16年8月6日
不具合の部位等	セレクトレバーの操作を自動変速機に伝えるシフトコントロールケーブルにおいて、当該ケーブルを車両側に固定するためのキャップに異品を組み付けたものがあるため、セレクトレバーの操作により当該ケーブルが車両側から外れることがある。そのため、セレクトレバーを操作しても、自動変速機内部が変速しないおそれがある。			

6. 届出者：日野自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
8月19日	1193	車名：日野 型式：KC-FH2KNEA(改) 通称名：日野スーパーワゴン	3	平成10年9月4日～ 平成11年11月17日
不具合の部位等	レントゲン車に改造した車両において、車枠の強度が不足しているため、右側車枠のラテラルロッド用ブラケットの取り付け面に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、ラテラルロッドが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。			

7. 届出者：日野自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
8月19日	1194	車名：日野 型式：KC-RU2FSAB等 通称名：日野セレガ	60	平成6年2月14日～ 平成10年5月26日
不具合の部位等	後車軸を固定するトルクロッドの車枠側取り付け部の部材（クロスメンバー）の防錆処理に不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、融雪剤等により錆が発生・進行するため、クロスメンバーの強度が低下し、最悪の場合、クロスメンバーが折損して、トルクロッドが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。			

〔参考〕

平成16年8月のリコール届出総件数		内 訳	
		対象台数100台以上	対象台数100台未満
国産車	22件	17件	5件
輸入車	5件	3件	2件
計	27件	20件	7件

対象台数の追加の届出については届出件数に含まれません。

(問い合わせ先)

国土交通省自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室 森田、久手
電話 03-5253-8111 (代表) (内線42352・42353)