



改善箇所説明図



ブラケット



基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキホースを車体に固定するブラケットの溶接が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動や衝撃により、溶接部が剥れ、ブレーキホースが周辺部位と干渉して損傷し、最悪の場合、制動液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

交換、締結作業完了後は、エンジンルーム内打刻番号横に黄色ペイントを塗布する。

改善内容

全車両、当該ブラケットをボルト、ナットにて締結する。なお、当該ブラケットの溶接部が剥れている場合はブレーキホースを交換する。