


改善箇所説明図



基準不適合内容

車両走行速度を制御するアクセレータにおいて、電気配線固定構造が不適切なため、電気配線が配線固定カバーに挟み込まれて固定されているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、電気配線が断線し、正常な走行制御ができなくなり、最悪の場合、走行不能又は急加速するおそれがある。

改善の内容

全車両、アクセル装置一式を対策品と交換する。

識別

アクセレータ側面に黄ペイントを塗布する。