

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線42353
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18年 2月 2日

リコール届出番号	1611	リコール開始日	平成 18 年 2月 3日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦輝幸 問い合わせ先：国内サービス部 お客様相談室 0070-800-874040		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、ブレーキホースを車体に固定するブラケットの溶接が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動や衝撃により、溶接部が剥れ、ブレーキホースが周辺部位と干渉して損傷し、最悪の場合、制動液が漏れて制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットをボルト、ナットにて締結する。なお、当該ブラケットの溶接部が剥れている場合はブレーキホースを交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	生産工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使 用 者 : ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1611 のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ダイハツ	LE-S320V改	ハイゼット	S320V-0035422～S320V-0042214 平成17年11月11日～平成18年1月6日	52台	車いす 移動車
	LE-S330V改		S330V-0017323～S330V-0020445 平成17年11月15日～平成17年12月28日	36台	
	TA-S320G改	アトレー ワゴン	S320G-0012221～S320G-0013673 平成17年11月30日～平成18年1月6日	41台	
	TA-S330G改		S330G-0005439～S330G-0006230 平成17年12月6日～平成17年12月28日	25台	
	(計4型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年11月11日～平成18年1月6日	計 154台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。