

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年2月6日

リコール届出番号	1617	リコール開始日	平成18年2月7日
届出者の氏名又は名称	小松フォークリフト株式会社 代表取締役社長 渋谷 武男		問合せ先:品質保証本部 品質保証部 TEL :0285-28-8750
不具合の部位(部品名)	原動機(車両走行制御アクセレータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両走行速度を制御するアクセレータにおいて、電気配線固定構造が不適切なため、電気配線が配線固定カバーに挟み込まれたまま固定されているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、電気配線が断線し、正常な走行制御ができなくなり、最悪の場合、走行不能又は急加速するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセル装置一式を対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・対策実施済み車両:ステッカ(1617)をダッシュボード前面に取付けてある社銘板の上方に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	M190	—	M190-807005 ~ M190-811562 平成15年3月3日~平成18年1月5日	699台	
小松	M191	—	M191-809501 平成16年10月20日	1台	
小松	M193	—	M193-814012 ~ M193-815578 平成15年10月7日~平成17年12月21日	96台	
小松	M194	—	M194-814796 ~ M194-815342 平成16年12月20日~平成17年9月10日	6台	
小松	M195	—	M195-814392 ~ M195-814578 平成16年5月21日~平成16年9月3日	2台	
	(計5型式)	—	(製作期間の全体の範囲) (平成15年3月3日~平成18年1月5日)	(計804台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。