

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年2月9日

リコール届出番号	1613	リコール開始日	平成18年2月10日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席左右の座席ベルトにおいて、後席シートの構造が不適切なため、事故等の衝撃によりシートバックヒンジ（金具）の端部と当該ベルトが干渉して切れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該座席ベルトにプロテクタを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1613のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-TZ50	ムラーノ	TZ50-000001～TZ50-008097 平成16年8月6日～平成17年7月27日	8,016	
	CBA-PZ50		PZ50-000001～PZ50-003916 平成16年8月6日～平成17年7月28日	3,826	
	CBA-PNZ50		PNZ50-000001～PNZ50-005844 平成16年8月6日～平成17年7月28日	5,782	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年8月6日～平成17年7月28日	(計17,624台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。