

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 2 月 21 日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------------|
| リコール届出番号 | 外-1282 | リコール開始日 | 平成 18 年 2 月 22 日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 黒坂登志明 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 排気管(テールパイプ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 排気管の後端部に装着した二叉管(デュアルパイプ)の取り付けクランプの溶接が不適切なため、走行等の振動により、溶接部分に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、溶接がはがれ、最悪の場合、当該パイプが脱落して他の交通を妨げるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該パイプを対策品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 本国ポルシェ社からの通知による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | * 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 * 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、後面ガラス左下隅に外-1282のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の台数 | 備考 |
|------|--------------------|------------------------|---|----------------|----|
| ポルシェ | GH-99705 | 911 カレラ クーペ | WP0ZZZ99Z6S700359 平成 16 年 8 月 19 日 | 1 | |
| | GH-997M9701 | 911 カレラ S クーペ | WP0ZZZ99Z5S730103~WP0ZZZ99Z6S732029 平成 16 年 7 月 13 日~平成 18 年 1 月 6 日 | 609 | |
| | | 911 カレラ 4S クーペ | WP0ZZZ99Z6S730165~WP0ZZZ99Z6S731837 平成 17 年 9 月 26 日~平成 17 年 11 月 28 日 | 51 | |
| | GH-997M9701K | 911 カレラ S カブリオレ | WP0ZZZ99Z5S760104~WP0ZZZ99Z6S761052 平成 17 年 3 月 15 日~平成 17 年 12 月 13 日 | 29 | |
| | ABA-997M9701 KF | 911 カレラ 4S カブリオレ | WP0ZZZ99Z6S760133~WP0ZZZ99Z6S760182 平成 17 年 9 月 16 日~平成 17 年 10 月 14 日 | 3 | |
| | (計 4 型式) | (計 5 車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成 16 年 7 月 13 日~平成 18 年 1 月 6 日 | (計 693 台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。