

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL 03-5253-8111内線42353
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 18 年 3 月 23 日

リコール届出番号	1646	リコール開始日	平成 18 年 3 月 23 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキケーブルのセンターブレーキ側ケーブルエンド(センターブレーキレバーとの接続固定用ケーブル先端部の金具)の形状が不適切なため、ケーブルエンドがレバーの溝に斜めに嵌まるおそれがある。そのため、そのままの状態で使用するとケーブル先端が屈曲、疲労切損し、最悪の場合、駐車時に制動力が確保できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキケーブルのセンターブレーキ側先端部を点検し、ケーブルに損傷のある場合は、先端形状を変更した対策品と交換する。損傷のない場合はケーブル先端部にリテーナを追加装着する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては、運転者席左側ガラス後方部に No.1646 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-BE459F	ふそうローザ	BE459F-40032 平成 7 年 5 月 26 日	1	
	KC-BE632E		BE632E-00005~BE632E-00018 平成 10 年 1 月 21 日~平成 10 年 3 月 19 日	2	
	KK-BE63CE		BE63CE-200001~BE63CE-200002 平成 13 年 12 月 21 日~平成 13 年 12 月 25 日	2	
	KK-BE63EG		BE63EG-200001 平成 13 年 12 月 21 日	1	
	KK-BE64DG		BE64DG-200001 平成 13 年 12 月 28 日	1	
	KK-BE64DJ		BE64DJ-200001~BE64DJ-200002 平成 14 年 5 月 31 日~平成 14 年 6 月 17 日	2	
	KK-BE64EG		BE64EG-200001 平成 14 年 2 月 25 日	1	
	KK-BE66DG		BE66DG-200001 平成 13 年 12 月 26 日	1	
	KK-BG64EG		BG64EG-200001~BG64EG-200002 平成 14 年 3 月 13 日~平成 14 年 5 月 24 日	2	
	(計 9 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 7 年 5 月 26 日~平成 14 年 6 月 17 日	(計 13 台)	

備考)本件は、平成 16 年 10 月 7 日付、届出番号「1258」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあることが判明したため、対象車両を追加し、新たに届け出るものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。