

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成17年6月22日

リコール届出番号	1457	リコール開始日	平成17年6月23日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ヴィルフリート・ポート TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	走行装置 (ハブベアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪独立懸架車の走行装置において、前輪ハブ内側軸受け部の水浸入防止構造が不適切なため、当該軸受け内部に泥水が浸入して錆付き・摩耗が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車体振動・異音が発生し、最悪の場合、当該軸受けが破損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	<p>(1) 2輪駆動車 全車両、ハブオイルシール部への被水を防止するため、防水カバー、ハブオイルシールを対策品に交換する。また、ナックルのオイルシール部が発錆している場合があるため、当該部にリテーナーを追加圧入する。さらに、軸受けを点検し、異常のあるものは新品と交換する。</p> <p>(2) 4輪駆動車 全車両、ハブオイルシール部への被水を防止するため、防水カバーを対策品に交換する。また、ハブオイルシールを新品と交換するとともに、軸受けを点検し、異常のあるものは新品と交換する。さらに、ナックルのオイルシール部が発錆している場合はナックルを新品に交換する。</p>		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部に No.1457 のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KG-FB70AA	ふそう キャンター ガツ	FB70AA-500004~FB70AA-500379 平成14年6月1日~平成15年10月9日	376	
	KG-FB70AB		FB70AB-500026~FB70AB-505240 平成14年5月29日~平成15年10月16日	5,213	
	KK-FB70ABX		FB70ABX-500006~FB70ABX-501904 平成14年5月31日~平成15年10月15日	1,899	
	KK-FD70AB		FD70AB-500016~FD70AB-501990 平成14年6月21日~平成15年10月18日	1,974	
	UC-FB700A		FB700A-500007~FB700A-500053 平成15年6月30日~平成15年10月15日	47	
	UC-FB700B		FB700B-500022~FB700B-500541 平成15年6月30日~平成15年10月17日	519	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年5月29日~平成15年10月18日	(計10,028台)	

備考) 本件は、平成17年6月22日付、届出番号「1457」にてリコール届出を行なったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあることが判明したため、対象車両の製作期間及び台数を訂正するものです。
 (平成18年3月23日)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。